

SERVICE-INFO



Sekoittumisen vaara hihnankiristimien 531 0535 20 ja 531 0819 10 välillä

Ajoneuvovalmistajat:

Honda, Opel, Vauxhall

Mallit:

Honda: Civic
Opel: Astra G, Astra H, Combo, Corsa B, Corsa C, Corsa D, Meriva, Zafira
Vauxhall: Astra Mk IV, Astra Mk V, Corsa Mk II, Combo, Meriva


Moottorit: 1.7 DI, 1.7 DTI, 1.7 CDTi

OE Nrot:


(1) 56 36 403, 97249945
(2) 56 36 739, 97249944
14530-PLZ-Doo

Tuotenro:

(1) 531 0535 20
(2) 531 0819 10



Kuva 1: 531 0535 20



Kuva 2: 531 0819 10

Vaihdettaessa hihnankiristimiä tuotenro INA. **531 0535 20** tai tuotenro INA. **531 0819 10** on noudatettava erityistä tarkkuutta.

Hihnankiristimiä on lähes mahdotonta erottaa ulkonäön perusteella. Ainoa ero on kiristinjousen erilainen geometria. (ks. Kuvat).

HUOMIO:

Hihnankiristimiä ei voi vaihtaa keskenään. Väärän kiristimen asentaminen voi vahingoittaa moottoria!



Huomioi autonvalmistajan ohjeet!

Lisätietoja tuotteista ja soveltuvuuksista löytyy on-line luettelostamme www.Schaeffer-Aftermarket.com sekä RepXpert www.RepXpert.com.

Issued 10.2009

INA 0043

Technical subject to change

© 2009 Schaeffler Automotive Aftermarket

