

Verwisselingsgevaar van de spanrollen 531 0535 20 en 531 0819 10

Fabrikanten: Honda, Opel, Vauxhall

Modellen:

Honda: Civic

Opel: Astra G, Astra H, Combo, Corsa B, Corsa C, Corsa D, Meriva, Zafira

Vauxhall: Astra Mk IV, Astra Mk V, Corsa Mk II, Combo, Meriva

Motoren: 1.7 DI, 1.7 DTI, 1.7 CDTi

OE-nummers:

- (1) 56 36 403
97249945
- (2) 56 36 739
97249944
14530-PLZ-Doo

Artikelnr.: (1) 531 0535 20
(2) 531 0819 10



Fig. 1: 531 0535 20



Fig. 2: 531 0819 10

Bij het vervangen van de spanrol met het artikelnr. 531 0535 20 of 531 0819 10 is de precieze voertuigidentificatie van belang.

De beide spanrollen zijn uiterlijk nauwelijks te onderscheiden. Het enige verschil is een andere geometrie van de spanveer (zie Fig. 1 en 2).

Belangrijk:

De rollen mogen niet worden verwisseld!

Bij montage van de verkeerde spanrol is er risico op motorschade!



Neem altijd de aanwijzingen van de autofabrikant in acht.

U vindt de overeenkomstige reserveonderdelen in onze onlinecatalogus op www.Schaeffler-Aftermarket.com of via RepXpert op www.RepXpert.com.

Versie 10.2009

INA 0043

Technische wijzigingen voorbehouden

© 2009 Schaeffler Automotive Aftermarket oHG

Voor meer informatie:

Telefoon: +49(0)1801-753-333*

Fax: +49(0)6103-753-297

INA-AS@Schaeffler.com

www.Schaeffler-Aftermarket.de

*4,6 ct/min. vanuit het Duitse vaste net, voor mobiele oproepen kunnen afwijkende prijzen gelden.

