



SERVICE INFO – INA 0043



Риск ошибки подбора по натяжным роликам 531 0535 20 и 531 0819 10

Автопроизводитель: Honda, Opel, Vauxhall

Модели:

Honda: Civic

Opel: Astra G, Astra H, Combo, Corsa B, Corsa C, Corsa D, Meriva, Zafira

Vauxhall: Astra Mk IV, Astra MkV, Corsa Mk II, Combo, Meriva

Двигатели: 1.7 DI, 1.7 DTI, 1.7 CDTi

OE №:

(1) 56 36 403

97249945

(2) 56 36 739

97249944

14530-PLZ-Doo

Артикул:

(1) 531 0535 20

(2) 531 0819 10



Рис. 1: 531 0535 20

При замене натяжного ролика, артикулы 531 0535 20 или 531 0819 10, необходимо гарантировать наличие точной применимости к транспортному средству. Существует очень небольшое видимое различие между этими 2-мя натяжными роликами. Разница только в геометрии натяжной пружины. (см. Рис. 1 и 2).



Рис. 2: 531 0819 10

Важно:
Ролики не являются взаимозаменяемыми. При установке неправильного натяжного ролика может быть поврежден двигатель.

Соблюдайте рекомендации автопроизводителя!

Необходимо больше информации? Мы можем помочь!

ООО „Шеффлер Украина“

Тел.: +380 (44) 520 – 13 – 80

Факс: +380 (44) 520 – 13 – 81

E-mail: info.ua@schaeffler.com

www.schaeffler-aftermarket.com.ua



SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

INA 0043