

SERVICE-INFO



Náhrada napínacího ramene 534 0062 20 za 534 0340 10 pro Mercedes Actros

Výrobce: Mercedes

Modely: Actros

**Konstrukční
vzor motoru:**

OM

541.920, 541.921,
541.922, 541.923,
541.924, 541.925,
541.926, 541.927,
541.941, 541.943,
541.944, 541.947,
542.920, 542.921,
542.922, 542.925,
542.940, 542.960

OE-čísla: (1) A 541 200 2470
(staré)


(2) A 541 200 2570
(nové)

Obj. č.: (1) 534 0062 20
(staré)

(2) 534 0340 10
(nové)



Obrázek 1: 534 0062 20
(nahrazené provedení)



Obrázek 2: 534 0340 10
(aktuální provedení)

Napínací rameno 534 0062 20 (obrázek 1) se již nedodává a je nahrazeno objednávkovým číslem 534 0340 10 (obrázek 2).

Důležitými rozdíly jsou změněná kladka s vylepšenými vlastnostmi vedení a modifikovaná základní deska.



Dbejte na údaje výrobců vozidel!

Příslušné náhradní díly naleznete v našem online katalogu na adrese www.Schaeffler-Aftermarket.com nebo v RepXpert na adrese www.RepXpert.com.

Stav 11.2009
INA 0047

Technické změny vyhrazeny
© 2009 Schaeffler Automotive Aftermarket GmbH & Co. oHG