

SERVICE-INFO



Mercedes Actrosin kiristinvarsi 534 0062 20 korvataan varrella 534 0340 10

**Ajoneuvo-
valmistajat:** Mercedes

Mallit: Actros

**Rakenteellinen
moottorin malli:** OM
541.920, 541.921,
541.922, 541.923,
541.924, 541.925,
541.926, 541.927,
541.941, 541.943,
541.944, 541.947,
542.920, 542.921,
542.922, 542.925,
542.940, 542.960

OE Nrot: (1) A 541 200 2570
(uusi)


(2) A 541 200 2470
(vanha)

Tuotenro INA: (1) 534 0340 10
(uusi)

(2) 534 0062 20
(vanha)



Kuva 1: 534 062 20 (korvattu malli)



Kuva 2: 534 0340 10 (uusi malli)

Kiristinvarsta tuotenro INA. 534 0062 20 ei ole enää saatavilla vaan se korvataan varrella tuotenro INA. 534 0340 10.

Merkittävimpiä eroavaisuuksia ovat ohjaava hihnapyörä ja uudelleen muotoiltu kiinnityslevy.



Huomioi autonvalmistajan ohjeet!

Lisätietoja tuotteista ja soveltuvuuksista löytyy on-line luettelostamme www.Schaeffer-Aftermarket.com sekä RepXpert www.RepXpert.com.

Issued 11.2009

INA 0047

Technical subject to change

© 2009 Schaeffler Automotive Aftermarket

