



Zamenjava vpenjalne roke 534 0062 20 z 534 0340 10 za Mercedes Actros

Proizvajalec vozil: Mercedes

Model: Actros

Motor: OM
541.920, 541.921,
541.922, 541.923,
541.924, 541.925,
541.926, 541.927,
541.941, 541.943,
541.944, 541.947,
542.920, 542.921,
542.922, 542.925,
542.940, 542.960

Št. originalnega dela:


- (1) A 541 200 2470
(stara)
- (2) A 541 200 2570
(nova)

Katal. št.:

- (1) 534 0062 20
(stara)
- (2) 534 0340 10
(nova)



Slika 1: 534 0062 20 (zamenjana izvedba)



Slika 2: 534 0340 10 (aktualna izvedba)

Vpenjalna roka 534 0062 20 (slika 1) ni več dobavljiva. Zamenjala jo je kataloška številka 534 0340 10 (slika 2).

Bistveni razliki sta spremenjen preusmerjevalni valj in prilagojena plošča ščita.



Upoštevajte podatke
proizvajalca vozila!

Ustrezne rezervne dele boste našli
v našem on-line katalogu na spletnih
stranah www.Schaeffler-Aftermarket.com
ali v RepXpert na naslovu
www.RepXpert.com.

Stanje 11.2009

INA 0047

Tehnične spremembe pridržane

© 2009 Schaeffler Automotive Aftermarket