



Upute za ugradnju klizača Kat. Br. 532 0446 10 za vozila Renault, motori F4R

Proizvođač vozila:

Renault

Modeli:

Clio II, Espace III,
Megane I, Scenic I,
Thalia

Motor:

2.0

Kodovi motora:


F4R 700, F4R 701,
F4R 720, F4R 722,
F4R 730, F4R 738,
F4R 740, F4R 741,
F4R 744

OE Br.:

82 00 064 664
(klizač sa utorima)

Kat. Br.:

532 0446 10
(klizač sa utorima)



Slika 1: Prihvat remena i pravilan smještaj komponenti u motoru F4R

U navedenim motorima Renault se pored jedne natezne rolice ugrađuju i dva klizača. Za sprječavanje zviždanja i buke prilikom rada zupčastog remena stoga je jedan klizač prikazan na slici br. 1 izveden tako da ima obodnu površinu s utorima koja sprječava klizanje remena.

Radi osiguranja pravilnog rada, neophodno je spriječiti zamjenu pozicije dva klizača!

Na slici 1 prikazan je pravilan položaj pojedinih komponenata. Klizač s utorima na dodirnoj površini Kat. Br. **532 0446 10** kod gore navedenih motora uvijek se nalazi na strani od natezne rolice.

Na slici 2 prikazan je sadržaj KIT-a Kat. Br. **530 0342 10**, u gdje se nalaze svi neophodni dijelovi za zamjenu zupčastog remena:

- (1) 536 0260 10 zupčasti remen*
- (2) 531 0630 10 natezna rolica
- (4) 532 0446 10 glatki klizač
- (4) 532 0446 10 klizač s utorima
- (5) Kapa otvora za trn za aretiranje koljenastog vratila*
- (6) Vijak čeonog zupčanika koljenastog vratila *
- (7) Poklopac bregaste osovine 1*
- (8) Poklopac bregaste osovine 2*

*) Isporučuje se samo u kompletu.



Slika 2: Sadržaj KIT Kat. Br. 530 0342 10



Poštujte specifikacije
proizvođača vozila!

Odgovarajuće rezervne dijelove ćete naći u našem on-line katalogu na adresi www.Schaeffler-Aftermarket.com ili u RepXpert na adresi www.RepXpert.com.

Izdano 11.2009

INA 0048

Pridržano pravo na tehničke izmjene

© 2009 Schaeffler Automotive Aftermarket

Schaeffler Automotive Aftermarket

Ogrizovićeva 28 b

10000 Zagreb

Hrvatska

Tel.: +385 1 3701 944

aftermarket.hr@schaeffler.com

www.schaeffler-aftermarket.com

