



Pohon agregátů Mercedes-Benz: Montážní pokyny k napínacím jednotkám 534 0243 10 a 534 0244 10


Výrobce: Mercedes-Benz

Modely: A-Klasse (W168)
B-Klasse (W245)
Vaneo (414)

Motory: 1.4 (166.940)
1.5 (266.920)
1.6 (166.960, 166.961)
1.7 (266.940)
1.9 (166.990, 166.991)
2.0 (266.960, 266.980)
2.1 (166.995)
1.7D (668.940, 668.941, 668.942, 668.914)

OE-č.: (1) A 166 200 09 70
(2) A 668 200 21 70

Obj. č.: (1) 534 0243 10
(2) 534 0244 10



Obrázek 1: 534 0243 10 – nosník s napínací jednotkou v pohonu agregátů a schéma pohonu

U výše uvedených vozidel, ve kterých je montována napínací jednotka 534 0243 10 nebo 534 0244 10, může docházet ke vzniku hluků nebo ke zvýšenému opotřebení řemenu. Tyto projevy se mohou vyskytovat i po výměně napínací jednotky.

Další pokyny:

- 1) Překontrolujte funkci alternátorové volnoběžky a v případě potřeby ji vyměňte.
- 2) Napínací jednotku vyměňujte pouze kompletně. V jednotce obsažený napínák řemenu nelze vyměňovat jednotlivě.

Pokyn:

Bezpodmínečně je nutné dodržet pořadí montáže a utahovací momenty šroubů napínací jednotky. Příslušný montážní návod je přiložen k produktu.

Legenda k obrázku 1:

- (1) Napínací jednotka s napínacím ramenem (T) a vodícími kladkami (G1/G2)
- (AC) Kompresor klimatizace
- (GEN) Alternátor
- (CS) Kliková hřídel
- (WP) Vodní čerpadlo

Schaeffler Automotive Aftermarket doporučuje přesně překontrolovat souosost řemenic jednotlivých agregátů, zvláště alternátoru a vodního čerpadla. Pokud se zjistí přesazení, je nutné je bezpodmínečně korigovat.



Dbejte na údaje výrobců vozidel!

Příslušné náhradní díly naleznete v našem online katalogu na adrese www.Schaeffler-Aftermarket.com nebo v RepXpert na adrese www.RepXpert.com.

Stav 01.2010
INA 0050

Technické změny vyhrazeny
© 2010 Schaeffler Automotive Aftermarket GmbH & Co. oHG