




Informații legate de înlocuirea pentru kit-ul de reparare cu rolă cu roată liberă pentru alternator și manșon de cuplare flexibil

Producător:	Volkswagen
Modele:	Multivan T5, Phaeton, Touareg, Transporter T5
Motorae:	2.5 TDI, 5.0 TDI
Coduri motor:	AJS, AXE, AXD, AYH, BAC, BLE, BLJ, BLK, BNZ, BPC, BPE, BWF, CBWA
Numere OE:	(1) 070 903 201 E (Rolă cu roată liberă pentru alternator) (2) 070 903 327 C (manșon de cuplare flexibil)
Nr. Art. (VECHI):	(1) 535 0118 10 (Rolă cu roată liberă pentru alternator) (2) 536 0310 10 (manșon de cuplare flexibil) (3) 530 0493 10 (kit de reparare)
Nr. Art. (NOU):	(1) 535 0118 10 (Rolă cu roată liberă pentru alternator) (2) 535 0185 10* (manșon de cuplare flexibil) (3) 535 0186 10 (kit de reparare)



Imagine 1: Rolă cu roată liberă pentru alternator cu manșon de cuplare flexibil și roată dințată cilindrică

Schaeffler Automotive Aftermarket a modificat referințele pieselor enumerate mai sus. Piesele de schimb în sine nu s-au modificat.

Imaginea 1 ilustrează ordonarea componentelor individuale în antrenarea roții dințate cilindrice prezentă în motoarele Volkswagen indicate.

Rola cu roată liberă pentru alternator 535 0118 10 (1) și manșonul de cuplare 535 0185 10* (2) sunt utilizate atât pentru alternatorul trifazic (GEN) și pentru compresorul de climatizare (AC).

Schaeffler Automotive Aftermarket propune și o soluție de reparare completă 535 0186 10 (3), în care sunt incluse rola cu roată liberă pentru alternator și manșonul de cuplare flexibil.

Legendă imagine 1:

- (1) Rolă cu roată liberă pentru alternator 535 0118 10
- (2) Manșon de cuplare flexibil 535 0185 10*
- (3) Kit de reparare 535 0186 10
- (CA) Roata arborelui cu came
- (WP) Roata pompei de apă
- (CS) Roata arborelui cotit
- (OP) Roata pompei de ulei
- (ALT) Racordul alternatorului trifazic
- (AC) Racordul compresorului pentru climatizare



Respectați specificațiile producătorului autovehiculului!

Piesele de schimb potrivite pot fi găsite în catalogul on-line la adresa www.Schaeffler-Aftermarket.com sau la www.RepXpert.com.

Publicat 01.2010
INA 0051

Informațiile prezente pot suferi modificări
© 2010 Schaeffler Automotive Aftermarket oHG

*) Nu este disponibil separat.