



Οδηγίες αντικατάστασης κωδικού 535 0186 10

Κατασκευαστής: Volkswagen

Μοντέλα: Multivan T5, Phaeton, Touareg, Transporter T5


Κινητήρες: 2.5 TDI, 5.0 TDI

Κωδικοί κινητήρα:
AJS, AXE, AXD, AYH, BAC,
BLE, BLJ, BLK, BNZ, BPC,
BPE, BWF, CBWA

Κωδ.ΟΕ:
(1) 070 903 201 E
(ελεύθερη περιστροφή
γεννήτριας)
(2) 070 903 327 C
(ευκ. σύνδεσμος
σύμπλεξης)

Κωδ.ΙΝΑ (ΠΑΛΑΙΟΣ):
(1) 535 0118 10
(ελεύθερη περιστροφή
γεννήτριας)
(2) 536 0310 10
(ευκ. σύνδεσμος
σύμπλεξης)
(3) 530 0493 10
(σετ επισκευής)

Κωδ.ΙΝΑ (ΝΕΟΣ): (1) 535 0118 10
(ελεύθερη περιστροφή
γεννήτριας)
(2) 535 0185 10*
(ευκ. σύνδεσμος
σύμπλεξης)
(3) 535 0186 10
(σετ επισκευής)



Εικόνα 1: Ελεύθερη περιστροφή γεννήτριας με εύκαμπτο σύνδεσμο και μετάδοση κίνησης με γρανάζια

Η ΙΝΑ αντικατέστησε τους παραπάνω κωδικούς προϊόντων.

Η Εικόνα 1 παρουσιάζει πώς είναι τοποθετημένα τα μεμονωμένα εξαρτήματα σε μετάδοση κίνησης με γρανάζια στους αναφερόμενους κινητήρες Volkswagen.

Η ελεύθερη περιστροφή γεννήτριας 535 0118 10 (1) και ο σύνδεσμος 535 0185 10* (2) χρησιμοποιούνται σ' αυτήν τη μετάδοση τόσο για τη γεννήτρια (GEN), όσο και για το συμπιεστή του κλιματισμού (AC).

Η ΙΝΑ παρέχει, εκτός των παραπάνω, το σετ επισκευής 535 0186 10 (3), στο οποίο συμπεριλαμβάνονται η ελεύθερη περιστροφή γεννήτριας και ο εύκαμπτος σύνδεσμος σύμπλεξης.

Υπόμνημα για την εικόνα 1:

- (1) ελεύθερη περιστροφή γεννήτριας 535 0118 10
- (2) ευκ. σύνδεσμος σύμπλεξης 535 0185 10*
- (3) σετ επισκευής 535 0186 10
- (CA) γρανάζι εκκεντροφόρου άξονα
- (WP) γρανάζι αντλίας νερού
- (CS) γρανάζι στροφαλοφόρου άξονα
- (OP) γρανάζι αντλίας λαδιού
- (ALT) σύνδεση γεννήτριας
- (AC) σύνδεση συμπιεστή κλιματισμού



Προσοχή στις οδηγίες του κατασκευαστή του οχήματος!

*) Δεν είναι διαθέσιμο μεμονωμένα

Κατάλληλα ανταλλακτικά θα βρείτε στον ηλεκτρονικό μας κατάλογο, διεύθυνση www.Schaeffler-Aftermarket.com, ή στο RepXpert, στο www.RepXpert.com.

Έκδοση 01.2010
INA 0051

Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών
© 2010 Schaeffler Automotive Aftermarket GmbH & Co. oHG

