



VW 2,5TDI laturin vapaapyörä ja joustavan liitosholkin korjaussarja

Ajoneuvo- valmistajat:

Volkswagen

Mallit:

Multivan T5, Phaeton,
Touareg, Transporter T5

Moottorit:

2.5 TDI, 5.0 TDI

Moottorien koodit:

AJS, AXE, AXD, AYH,
BAC, BLE, BLJ, BLK, BNZ,
BPC, BPE, BWF, CBWA

OE Nrot:

(1) 070 903 201 E
- (laturin vapaapyörä)


(2) 070 903 327 C
- (joustava liitosholkki)

Tuotenro INA (uusi):

(1) 535 0118 10
(laturin vapaapyörä)
(2) 535 0185 10*
(joustava liitosholkki)
(3) 535 0186 10
(korjaussarja)

Tuotenro INA (korvattu):

(1) 535 0118 10
(laturin vapaapyörä)
(2) 536 0310 10
(joustava liitosholkki)
(3) 530 0493 10
(korjaussarja)



Kuva 1: Laturin vapaapyörä joustavalla liitosholkilla ja sijainnit hammaspyörästössä

Edellä mainittuihin VW TDI moottoreihin on saatavana INA:n korjaussarja (tuotenro INA. 535 0186 10) sisältäen laturin vapaapyörän ja joustavan liitosholkin.

INA korvasi esitettyjen osien tuotenumerot, mutta itse osia ei ole muutettu millään tavalla.

Kuvassa 1 on esitetty eri komponenttien sijoitus Volkswagen-moottorien hammaspyörästössä.

Tässä pyörästössä sekä laturin (GEN) että ilmastoinnin kompressorin (AC) voimansiirto tapahtuu vapaapyörän (tuotenro INA. 535 0118 10) ja liitosholkin (tuotenro INA. 535 0185 10*) välityksellä.

Kuva 1: Osaluettelo

(1) Laturin vapaapyörä 535 0118 10
(2) Joustava liitosholkki 535 0185 10*
(3) Korjaussarja 535 0186 10
(CA) Nokka-akselin hammaspyörä
(WP) Vesipumpun hammaspyörä
(CS) Kampi-akselin hammaspyörä
(OP) Öljypumpun hammaspyörä
(ALT) Laturin liitäntä
(AC) Ilmastoinnin kompressorin liitäntä



Huomioi autonvalmistajan ohjeet!

Lisätietoja tuotteista ja soveltuvuuksista löytyy on-line luettelostamme www.Schaeffer-Aftermarket.com sekä RepXpert www.RepXpert.com.

Issued 01.2010

INA 0051

Technical subject to change

© 2010 Schaeffler Automotive Aftermarket

*) Ei saatavana erikseen.

