




Csereutasítás a generátor szabadonfutós és rugalmas kapcsolókarmantyús javítókészlethez

- Gyártó:** Volkswagen
- Modellek:** Multivan T5, Phaeton, Touareg, Transporter T5
- Motorok:** 2.5 TDI, 5.0 TDI
- Motorkódok:** AJS, AXE, AXD, AYH, BAC, BLE, BLJ, BLK, BNZ, BPC, BPE, BWF, CBWA
- OE számok:** (1) 070 903 201 E (generátor szabadonfutó)
(2) 070 903 327 C (rug. kapcsolókarmantyú)
- Cikksz. (régí):** (1) 535 0118 10 (generátor szabadonfutó)
(2) 536 0310 10 (rug. kapcsolókarmantyú)
(3) 530 0493 10 (javítókészlet)
- Cikksz. (új):** (1) 535 0118 10 (generátor szabadonfutó)
(2) 535 0185 10* (rug. kapcsolókarmantyú)
(3) 535 0186 10 (javítókészlet)



1. ábra: Generátor szabadonfutó rugalmas kapcsolókarmantyúval és homlokfogaskerék hajtással

Schaeffler Automotive Aftermarket a magnevezett alkatrészekenél egy cikkszámcsere-t hajtott végre. Az alkatrészeken magukban nem változtak.

Az 1. kép ábrája magyarázza meg, hogyan rendezték el az egyes komponenseket a megadott Volkswagen-motorok homlokfogaskerék hajtásában.

Az 535 0118 10 (1) cikkszámú generátor szabadonfutót és az 535 0185 10* (2) cikkszámú kapcsolókarmantyút ebben a hajtásban, mind a váltóáramú generátorhoz (GEN), mind pedig klímakompresszorhoz (AC) alkalmazzák.

Komplett javítókészletként a Schaeffler Automotive Aftermarket ráadásul még az 535 0186 10 (3) cikkszámú javítókészletet kínálja, amely tartalmazza a generátor szabadonfutót és a rugalmas kapcsolókarmantyút.

Magyarázat a 1. ábrához:

- (1) Generátor szabadonfutó 535 0118 10
- (2) Rug. kapcsolókarmantyú 535 0185 10*
- (3) Javítókészlet 535 0186 10
- (CA) Vezérműtengely-kerék
- (WP) Vízpumpa-kerék
- (CS) Forgattyústengely-kerék
- (OP) Olajszivattyú-kerék
- (ALT) Váltóáramú generátor csatlakozása
- (AC) Klímakompresszor csatlakozása



Vegye figyelembe a járműgyártó előírásait!

Megfelelő alkatrészeket az online katalógusunkban talál a **www.Schaeffler-Aftermarket.com** vagy a RepXpert-en a **www.RepXpert.com** honlapokon.

2010.01. állapot
INA 0051

Műszaki változtatás joga fenntartva
© 2010 Schaeffler Automotive Aftermarket oHG

*) Egyenként nem kapható