

SERVICE-INFO



Визуални разлики при ремъчен обтегач 533 0086 30

Автомобилен производител:

Audi, Ford, Seat,
Volkswagen

Модели:

Audi: A6, 80
Ford: Galaxy
Seat: Alhambra, Cordoba, Ibiza II,
Inca, Toledo I
VW: Caddy II, Golf III, Golf IV,
Passat, Polo, Sharan,
Vento, Transporter T4

Двигатели:

1.7 D, 1.7 SDI
1.9 D, 1.9 SDI, 1.9 TDI
2.4 D, 2.5 D


OE номера:

Ford: 95VW-10145-DA
1039808


VW-Gruppe: 028 903 315 N (заменен)
028 903 315 R (нов)

Артикулен номер:

533 0086 30



Снимка 1: Модел на INA с два болта M8x35



Снимка 2: Модел с два болта M8x22

При подмяна на ремъчния обтегач 533 0086 30, може да използвате и двата модела показани на снимките.

В момента Schaeffler Automotive Aftermarket предлага модела показан на снимка 1.

И двете версии отговарят на техническите изисквания.

Забележка:

По-голямата дебелина на фланеца за захващане на ремъчния обтегач 533 0086 30 (Снимка 1) налага използването на болтове M8x35 в комплекта на Schaeffler Automotive Aftermarket.



Придържайте се към спецификациите на автомобилния производител!

Подходящите резервни части може да намерите в нашия интернет каталог на страница

www.Schaeffler-Aftermarket.com
или в RepXpert на **www.RepXpert.com**.

Издаден на 03.2010

INA 0054

Техническата информация подлежи на промяна
© 2010 Schaeffler Automotive Aftermarket

