

SERVICE-INFO



Optické rozdíly u napínáku řemenu 533 0086 30

Výrobce: Audi, Ford, Seat, Volkswagen

Modely:

Audi: A6, 80
Ford: Galaxy
Seat: Alhambra, Cordoba, Ibiza II, Inca, Toledo I
VW: Caddy II, Golf III, Golf IV, Passat, Polo, Sharan, Vento, Transporter T4

Motory:

1.7 D, 1.7 SDI
1.9 D, 1.9 SDI, 1.9 TDI
2.4 D, 2.5 D


OE-č.:

Ford: 95VW-10145-DA
1039808


VW-Gruppe: 028 903 315 N (nahrazeno)
028 903 315 R (aktuální)

Obj. č.:

533 0086 30



Obrázek 1: INA – provedení se dvěma šrouby M8x35



Obrázek 2: Provedení se dvěma šrouby M8x22

Při výměně napínáku řemenu 533 0086 30 mohou být na vozidle namontovány zobrazené verze. Schaeffler Automotive Aftermarket nabízí v současnosti varianty znázorněné na obrázku 1.

Obě provedení odpovídají technickým požadavkům.

Pokyn:

Bezpodmínečně je nutné použít Společnosti Schaeffler Automotive Aftermarket dodané šrouby (M8x35) z důvodu vyšší tloušťky příruby napínáku řemenu 533 0086 30 (obrázek 1).



Respektujte údaje výrobce vozidla!

Příslušné náhradní díly naleznete v našem online katalogu na adrese www.Schaeffler-Aftermarket.com nebo v RepXpert na adrese www.RepXpert.com.

Stav 03.2010

INA 0054

Technické změny vyhrazeny

© 2010 Schaeffler Automotive Aftermarket

Schaeffler Aftermarket GmbH & Co. KG

Průběžná 74 a, 100 00 Praha

Tel. +420 267298601-3

Fax +420 267298600

www.Schaeffler-Aftermarket.com

Aftermarket.cz@Schaeffler.com

