

SERVICE-INFO



Optiske forskelle på remstrammer 533 0086 30

Producent: Audi, Ford, Seat, Volkswagen

Modeller:

Audi: A6, 80

Ford: Galaxy

Seat: Alhambra, Cordoba, Ibiza II, Inca, Toledo I

VW: Caddy II, Golf III, Golf IV, Passat, Polo, Sharan, Vento, Transporter T4

Motorer:

1.7 D, 1.7 SDI

1.9 D, 1.9 SDI, 1.9 TDI

2.4 D, 2.5 D


OE-nr.:

Ford: 95VW-10145-DA


1039808

VW-Gruppe: 028 903 315 N (erstattet)
028 903 315 R (aktuel)

Best. nr.: 533 0086 30



Figur 1: INA – specifikation med to M8x35 skruer



Figur 2: Specifikation med to skruer M8x22

Ved udskiftning af remstrammer 533 0086 30 kan versioner, som vises på billedet, monteres på køretøjet. Schaeffler Automotive Aftermarket tilbyder i øjeblikket varianter som vises på figur 1.

Begge specifikationer tilfredsstiller de tekniske krav.

Bemærk:

Det er yderst nødvendigt at anvende de af Schaeffler Automotive Aftermarket leverede skruer (M8x35) pga. større tykkelse af flangen til remstrammer 533 0086 30 (figur 1).



Sørg for at overholde vejledningen fra køretøjfabrikanten!

De relevante reservedele kan De finde i vores onlinekatalog på www.Schaeffler-Aftermarket.com eller RepXpert på www.RepXpert.com.

Status af 03.2010

INA 0054

Tekniske ændringer forbeholdes

© 2010 Schaeffler Automotive Aftermarket

