



Οπτικές διαφορές στον τεντωτήρα 533 0086 30

Κατασκευαστής: Audi, Ford, Seat, Volkswagen

Μοντέλα:

Audi: A6, 80
Ford: Galaxy
Seat: Alhambra, Cordoba, Ibiza II, Inca, Toledo I
VW: Caddy II, Golf III, Golf IV, Passat, Polo, Sharan, Vento, Transporter T4


Κινητήρες: 1.7 D, 1.7 SDI
 1.9 D, 1.9 SDI, 1.9 TDI
 2.4 D, 2.5 D

Κωδικοί OE:


Ford: 95VW-10145-DA
1039808

VW-Gruppe: 028 903 315 N
 (αντικαταστάθηκε)
028 903 315 R
 (τρέχον)

Κωδ. INA: 533 0086 30



Εικόνα 1: Σχεδιασμός INA με δύο βίδες M8x35



Εικόνα 2: Σχεδιασμός με δύο βίδες M8x22

Και οι δύο παραπάνω σχεδιασμοί του τεντωτήρα 533 0086 20 μπορεί να έχουν τοποθετηθεί στο όχημα. Η INA παρέχει αυτή τη στιγμή την έκδοση που εμφανίζεται στην εικόνα 1.

Και οι δύο σχεδιασμοί πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές.

Υπόδειξη:

Πρέπει να χρησιμοποιούνται οπωσδήποτε οι βίδες (M8x35) που παρέχονται από την INA, λόγω του αυξημένου πάχους συνδέσμου του τεντωτήρα 533 0086 30 (εικόνα 1).



Προσοχή στις οδηγίες του κατασκευαστή του οχήματος!

Κατάλληλα ανταλλακτικά θα βρείτε στον ηλεκτρονικό μας κατάλογο, διεύθυνση **www.Schaeffler-Aftermarket.com**, ή στο RepXpert, στο **www.RepXpert.com**.

Έκδοση 05.2010

INA 0054

Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών

© 2010 Schaeffler Automotive Aftermarket GmbH & Co. oHG

