

SERVICE-INFO



Optiska skillnader hos remsträckare 533 0086 30

Tillverkare: Audi, Ford, Seat, Volkswagen

Modeller:

Audi: A6, 80

Ford: Galaxy

Seat: Alhambra, Cordoba, Ibiza II, Inca, Toledo I

VW: Caddy II, Golf III, Golf IV, Passat, Polo, Sharan, Vento, Transporter T4

Motorer:

1.7 D, 1.7 SDI

1.9 D, 1.9 SDI, 1.9 TDI

2.4 D, 2.5 D

OE-nr.:

Ford: 95VW-10145-DA
1039808

VW-Gruppe: 028 903 315 N (tidigare)
028 903 315 R (nuvarande)

Best. nr.: 533 0086 30




Bild 1: INA – utförande med två skruvar M8x35




Bild 2: Utförande med två skruvar M8x22

Vid utbyte av remsträckare 533 0086 30 kan de avbildade versionerna monteras. Schaeffler Automotive Aftermarket erbjuder för närvarande de varianter som visas i bild 1.

Båda utförandena uppfyller de tekniska kraven

OBS:

De skruvar (M8x35) som medleveras från Schaeffler Automotive Aftermarket skall ovillkorligen användas p.g.a. större tjocklek hos flänsen på remsträckaren 533 0086 30 (bild 1).



Iakttag fordonstillverkarens specifikationer!

Aktuella reservdelar finns i vår onlinekatalog på www.schaeffler-aftermarket.com eller i RepXpert under www.repxpert.com.

Version 03.2010

INA 0054

Rätt till ändringar förbehålles

© 2010 Schaeffler Automotive Aftermarket

Schaeffler Automotive Aftermarket oHG

c/o Schaeffler Sverige

Box 941

S-195 05 Arlandastad

Tel +46 (0)8 595 109 74

Fax +46 (0)8 595 109 75

www.Schaeffler-Aftermarket.com

