



SERVICE INFO – INA 0054



Визуальная разница натяжителей ремня 533 0086 30

Автопроизводитель:

Audi, Ford, Seat,
Volkswagen

Модели:

Audi: A6, 80
Ford: Galaxy
Seat: Alhambra, Cordoba,
Ibiza II, Inca, Toledo I
VW: Caddy II, Golf III, Golf IV,
Passat, Polo, Sharan,
Vento, Transporter T4

Двигатели:

1.7 D, 1.7 SDI
1.9 D, 1.9 SDI, 1.9 TDI
2.4 D, 2.5 D

Заводской номер:

Ford: 95VW-10145-DA
1039808
VW Group: 028 903 315 N (заменен)
028 903 315 R (новый)

Артикулы:

533 0086 30



Рис 1: Конструкция INA с 2 болтами
M8x35



Рис 2: Конструкция с 2 болтами
M8x22

При замене натяжителя ремня 533 0086 30, показанные версии могут быть установлены на автомобиль.
В данный момент Schaeffler Automotive Aftermarket предлагает версию, показанную на рис 1.

Обе версии удовлетворяют техническим требованиям.

Замечание:

Болты (M8x35), поставляемые Schaeffler Automotive Aftermarket, должны быть использованы, т.к. натяжитель 533 0086 30 имеет фланцы большей толщины.

Соблюдайте рекомендации автопроизводителя!

Необходимо больше информации? Мы можем помочь!

ООО „Шеффлер Украина“

Тел.: +380 (44) 520 – 13 – 80

Факс: +380 (44) 520 – 13 – 81

E-mail: info.ua@schaeffler.com

www.schaeffler-aftermarket.com.ua



SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

INA 0054