



Промени в материала на отклоняваща ролка 532 0501 10

Автомобилен производител:
Ford, Mazda

Модел:
Ford: Escort VII, Fiesta IV, Focus, Galaxy, Ka, Puma
Mazda: 121 III

Двигатели: 1.25, 1.3, 1.3i, 1.4 16V, 1.6 16V, 1.7 16V, 1.8 16V, 1.8 Di, 2.0i, 2.3 16V

OE номера.:
Ford: 95WF-19A216-AC (заменен)
95WF-19A216-AD (заменен)
YS4E-19A216-AA (настояща)
7109163 (заменен)
1112807 (заменен)
1139951 (настояща)
Mazda: 1E03-15-930A

Артикулни номер: 532 0501 10



Снимка 1: Предишната конструкция е изработена от метал

Като част от непрекъснатите ни усилия за развитие на нашите продукти, работната повърхност на отклоняващата ремъчна ролка 532 0501 10 е сменена от метална на пластмасова.

В течение на преходния период е възможно да се доставят отклоняващи ролки с метални ремъчни шайби и пластмасови ремъчни шайби.



Снимка 2: Нова конструкция, изработена от пластмаса

Забележка:

Независимо от конструктивните различия, и двете отклоняващи ремъчни ролки могат да бъдат използвани без ограничения за изброените в каталогите превозни средства.



Спазвайте указанията на производителя на превозното средство!

Съответните резервни части ще намерите в нашия онлайн каталог на адрес www.Schaeffler-Aftermarket.com или в RepXpert на адрес www.RepXpert.com.

Състояние към 04.2010
INA 0059

Запазваме си правото за технически промени
© 2010 Schaeffler Automotive Aftermarket