



Změna materiálu u vodící kladky 532 0501 10

Výrobce: Ford, Mazda

Modely:

Ford: Escort VII, Fiesta IV, Focus, Galaxy, Ka, Puma

Mazda: 121 III

Motory:

1.25, 1.3, 1.3i, 1.4 16V,
1.6 16V, 1.7 16V, 1.8 16V,
1.8 Di, 2.0i, 2.3 16V

OE-č.:

Ford: 95WF-19A216-AC (nahrazen)
95WF-19A216-AD (nahrazen)
YS4E-19A216-AA (aktuální)
7109163 (nahrazen)
1112807 (nahrazen)
1139951 (aktuální)

Mazda: 1E03-15-930A

Obj. č.: 532 0501 10



Obrázek 1: dosavadní provedení z kovu



Obrázek 2: nové provedení z plastu

V rámci trvalého dalšího vývoje našich produktů byly oběžné plochy vodících kladek 532 0501 10 z kovu změněny na oběžné plochy z plastu.

V přechodové fázi může dojít k tomu, že budou dodávány jak vodící kladky s plochou z kovu, tak také s plochou z plastu.

Pokyn:

Obě vodící kladky lze i přes rozdílné provedení používat bez omezení pro vozidla udaná v katalogu.



Respektujte údaje výrobce vozidla!

Příslušné náhradní díly naleznete v našem online katalogu na adrese www.Schaeffler-Aftermarket.com nebo v RepXpert na adrese www.RepXpert.com.

Stav 04.2010

INA 0059

Technické změny vyhrazeny

© 2010 Schaeffler Automotive Aftermarket