



SERVICE INFO – INA 0059



Изменение материала обводного ролика 532 0501 10

Автопроизводитель:

Ford, Mazda

Модели:

Ford: Escort VII, Fiesta IV, Focus,
Galaxy, Ka, Puma
Mazda: 121 III

Двигатели:

1.25, 1.3, 1.3i, 1.4 16V,
1.6 16V, 1.7 16V, 1.8 16V,
1.8 Di, 2.0i, 2.3 16V

Заводской номер:

Ford: 95WF-19A216-AC (заменен)
95WF-19A216-AD (замене)
YS4E-19A216-AA (текущий)
7109163 (заменен)
1112807 (заменен)
1139951 (текущий)

Mazda: 1E03-15-930A

Артикулы: 532 0501 10



Рис 1: Предыдущая конструкция из металла

Рабочая поверхность обводного ролика 532 0501 10 была заменена с металла на пластик в рамках наших непрерывных усилий по развитию продукта. Возможно, что во время переходного периода могут быть доставлены как металлические, так и пластиковые обводные ролики.



Рис 2: Новая конструкция из пластика

Замечание:

Несмотря на различия в конструкции, оба ролика могут быть использованы на указанных в каталогах автомобилях.

Соблюдайте рекомендации автопроизводителя!

Необходимо больше информации? Мы можем помочь!

ООО „Шеффлер Украина“

Тел.: +380 (44) 520 – 13 – 80

Факс: +380 (44) 520 – 13 – 81

E-mail: info.ua@schaeffler.com

www.schaeffler-aftermarket.com.ua



SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

INA 0059