

SERVICE-INFO



Optické rozdíly u vahadel s vlečnou pákou 422 0102 10 a u opěrných prvků 420 0222 10

Výrobci: Audi, Seat, Skoda, Volkswagen

Modely:

Audi: A3, A4, A5, A6, A8, Q5, Q7, TT

Seat: Altea, Exeo, Ibiza V

Skoda: Octavia, Superb, Yeti

VW: Golf V, Golf VI, Jetta III, Passat, Phaeton, Polo, Scirocco, Tiguan, Touareg, Multivan T5, Transporter T5

Motory: 1.6 TDI, 2.0 TDI, 2.5 TDI, 2.7 TDI, 3.0 TDI, 4.0 TDI, 4.2 TDI, 6.0 TDI

OE č.: (1) 059 109 417 J
059 109 417 G
(2) 059 109 521 G
03L 109 521
03L 109 521 A

Obj. č.: (1) 422 0076 10 (nahrazeno)
(1) 422 0102 10 (nové)
(2) 420 0221 10 (nahrazeno)
(2) 420 0222 10 (nové)



Obrázek 1: Provedení 1



Obrázek 2: Provedení 2

Při výměně vahadel s vlečnou pákou a hydraulických opěrných prvků se mohou u vozidel vyskytovat verze znázorněné na obrázcích 1 a 2.

Schaeffler Automotive Aftermarket nabízí v současnost varianty znázorněné na obrázku 2.

Pokyn:

Vyměňujte vždy v sadě!

Při závadě jednoho nebo několika hydraulických komponentů pro vyrovnávání vůle ventilů by se vždy měla provést výměna kompletní sady.

Aby se zamezilo vícenásobným opravám a vysokým nákladům na opravy, měla by se vždy společně vyměňovat vahadla s vlečnou pákou a opěrný prvek.



Dbejte na údaje výrobce vozidel!

Příslušné náhradní díly naleznete v našem online katalogu na adrese **www.Schaeffler-Aftermarket.com** nebo v RepXpert na adrese **www.RepXpert.com**.

Stav 05.2010

INA 0060

Technické změny vyhrazeny

© 2010 Schaeffler Automotive Aftermarket

Pokud používáte čísla náhradních dílů výrobce vozidla, slouží tato čísla pouze pro účely porovnání.

Schaeffler Aftermarket GmbH & Co. KG

Průběžná 74 a, 100 00 Praha

Tel. +420 267298601-3

Fax +420 267298600

www.Schaeffler-Aftermarket.com

Aftermarket.cz@Schaeffler.com

