

SERVICE-INFO



Optiske forskelle på løftestænger med slæbende vægtstang 422 0102 10 og på støttelelementer 420 0222 10

Producenter: Audi, Seat, Skoda, Volkswagen

Modeller:

Audi: A3, A4, A5, A6, A8, Q5, Q7, TT
Seat: Altea, Exeo, Ibiza V
Skoda: Octavia, Superb, Yeti
VW: Golf V, Golf VI, Jetta III, Passat, Phaeton, Polo, Scirocco, Tiguan, Touareg, Multivan T5, Transporter T5

Motorer: 1.6 TDI, 2.0 TDI, 2.5 TDI, 2.7 TDI, 3.0 TDI, 4.0 TDI, 4.2 TDI, 6.0 TDI

OE nr.: (1) 059 109 417 J
059 109 417 G
(2) 059 109 521 G
03L 109 521
03L 109 521 A

Best. nr.: (1) 422 0076 10 (erstattet)
(1) 422 0102 10 (nyt)
(2) 420 0221 10 (erstattet)
(2) 420 0222 10 (nyt)



Figur 1: Udførelse 1

Ved udskiftning af løftestænger med slæbende vægtstang og hydrauliske støttelelementer kan der i diverse køretøjer findes versioner som vises på figur 1 og 2.

Schaeffler Automotive Aftermarket tilbyder i øjeblikket varianter som vises på figur 2.



Figur 2: Udførelse 2

Bemærk:

Udskiftning skal altid foretages i et sæt!

Ved svigt af en eller flere hydrauliske komponenter til udligning af ventilens spillerum skal man altid udskifte hele sættet.

Løftestænger med den slæbende vægtstang og støttelelementet skal altid udskiftes på en gang for at forebygge mange forskellige reparationer og høje reparationsomkostninger.



Sørg for at overholde vejledningen fra køretøjfabrikanten!

De angivne reservedelenumre fra køretøjfabrikanterne tjener kun til sammenligningsformål.

De relevante reservedele kan De finde i vores onlinekatalog på www.Schaeffler-Aftermarket.com eller RepXpert på www.RepXpert.com.

Status af 05.2010

INA 0060

Tekniske ændringer forbeholdes

© 2010 Schaeffler Automotive Aftermarket

