

SERVICE-INFO



Ulkonäölliset erot keinuvivuissa ja nostimessa 422 0102 10 ja tukiosissa 420 0222 10

Ajoneuvo – valmistajat:

Audi, Seat, Skoda,
Volkswagen

Mallit:

Audi: A3, A4, A5, A6, A8, Q5, Q7,
TT

Seat: Altea, Exeo, Ibiza V

Skoda: Oktavia, Superb, Yeti

VW: Golf V, Golf VI, Jetta III,
Passat, Phaeton, Polo,
Scirocco, Tiguan, Touareg,
Multivan T5, Transporter T5

Moottorit:

1.6 TDI, 2.0 TDI, 2.5 TDI,
2.7 TDI, 3.0 TDI, 4.0 TDI,
4.2 TDI, 6.0 TDI

OE Nrot:

(1) 059 109 417 J
059 109 417 G
(2) 059 109 521 G
03L 109 521
03L 109 521 A

Tuotenro INA:

(1) 422 0102 10 (uusi)
(1) 422 0076 10 (korvattu)
(2) 420 0222 10 (uusi)
(2) 420 0221 10 (korvattu)



Kuva 1: Malli 1



Kuva 2: Malli 2

Vaihdettaessa keinuvivut nostimiseen ja hydrauliset tukiosat voi ajoneuvoissa olla kuvissa 1 ja 2 esitetyt versiot.

Schaeffler Automotive Aftermarket tarjoaa nykyisin kuvassa 2 esitettyjä vaihtoehtoja.

Huomio:

Vaihda aina koko sarja!

Venttiilien välyksen tasauksen yhden tai useamman hydrauliosan vian yhteydessä pitäisi aina vaihtaa koko sarja. Useampikertaisten korjausten ja niiden kustannusten välttämiseksi pitäisi aina vaihtaa yhtä aikaa keinuvipu nostimiseen ja tukiosa.



Huomioi autonvalmistajan ohjeet!

Viittaukset alkuperäisnumeroihin
ovat viitteellisiä.

Lisätietoja tuotteista ja soveltuvuuksista
löytyy on-line luettelostamme
www.Schaeffler-Aftermarket.com
sekä RepXpert www.RepXpert.com.

Issued 05.2010

INA 0060

Technical subject to change

© 2010 Schaeffler Automotive Aftermarket

