

SERVICE-INFO



Szemmel látható eltérések az 422 0102 10 számú emelőhimbánál és a 420 0222 10 számú kitámasztóelemnél

Gyártó: Audi, Seat, Škoda, Volkswagen

Modellek:

Audi: A3, A4, A5, A6, A8, Q5, Q7, TT

Seat: Altea, Exeo, Ibiza V

Škoda: Oktavia, Superb, Yeti

VW: Golf V, Golf VI, Jetta III, Passat, Phaeton, Polo, Scirocco, Tiguan, Touareg, Multivan T5, Transporter T5

Motorok: 1.6 TDI, 2.0 TDI, 2.5 TDI, 2.7 TDI, 3.0 TDI, 4.0 TDI, 4.2 TDI, 6.0 TDI

OE számok: (1) 059 109 417 J
059 109 417 G
(2) 059 109 521 G
03L 109 521
03L 109 521 A

Cikkszám: (1) 422 0076 10 (lecserélve)
(1) 422 0102 10 (aktuális)
(2) 420 0221 10 (lecserélve)
(2) 420 0222 10 (aktuális)



1. ábra: 1. kivétel

Az emelőhimb és a hidraulikus kitámasztóelem cseréjekor a járműben az 1. és a 2. ábrákon látható változatok fordulhatnak elő.

A Schaeffler Automotive Aftermarket jelenleg a 2. ábrán ábrázolt változatot kínálja.



2. ábra: 2. kivétel

Útmutatás:

Csere mindig készletben!

Egy vagy több hidraulikus szelephézag- kiegyenlítő elem meghibásodásakor mindig a komplett készlet cseréjének kell következnie.

A többszörös javítás és a nagyobb költségeinek elkerülése érdekében, karbantartáskor mindig az emelőhimbát és a kitámasztóelemet együtt kell kicserélni.



Ügyeljen a jármű gyártójának előírásaira!

Megfelelő alkatrészeket az online katalógusunkban talál a **www.Schaeffler-Aftermarket.com** vagy a RepXpert-en a **www.RepXpert.com** honlapokon.

2010.05. állapot
INA 0060

Műszaki változtatás joga fenntartva

© 2010 Schaeffler Automotive Aftermarket GmbH & Co. oHG

Amennyiben hivatkozás történik a járműgyártó alkatrésszámára, akkor az csak összehasonlításra szolgál.

