

SERVICE-INFO



Optiska skillnader hos kamföljare 422 0102 10 och supportelement 420 0222 10

Fordonstillverkare:

Audi, Seat, Skoda,
Volkswagen

Modeller:

Audi: A3, A4, A5, A6, A8, Q5, Q7, TT
Seat: Altea, Exeo, Ibiza V
Skoda: Oktavia, Superb, Yeti
VW: Golf V, Golf VI, Jetta III, Passat, Phaeton, Polo, Scirocco, Tiguan, Touareg, Multivan T5, Transporter T5

Motorer:

1.6 TDI, 2.0 TDI, 2.5 TDI,
2.7 TDI, 3.0 TDI, 4.0 TDI,
4.2 TDI, 6.0 TDI

OE nr.:

(1) 059 109 417 J
059 109 417 G
(2) 059 109 521 G
03L 109 521
03L 109 521 A

Best. nr.:

(1) 422 0076 10 (tidigare)
(1) 422 0102 10 (nuvarande)
(2) 420 0221 10 (tidigare)
(2) 420 0222 10 (nuvarande)



Bild 1: Utförande 1



Bild 2: Utförande 2

Vid byte av kamföljare och hydrauliska supportelement kan någon av versionerna som visas i bild 1 eller 2 använts.

Schaeffler Automotive Aftermarket tillhandahåller i nuläget den variant som visas i bild 2.

OBS:

Utför alltid byte satsvis!

Vid fel hos en eller flera hydrauliska komponenter för utjämning av ventilspeglar, skall alltid utbyte ske som komplett sats.

Kamföljare och supportelement bör bytas samtidigt, så att man förhindrar upprepade reparationer och höga reparationskostnader.



Iakttag fordonstillverkarens
specifikationer!

Aktuella reservdelar finns
i vår onlinekatalog på
www.schaeffler-aftermarket.com
eller i RepXpert under
www.repxpert.com.

Version 05.2010

INA 0060

Rätt till ändringar förbehålles

© 2010 Schaeffler Automotive Aftermarket

Schaeffler Automotive Aftermarket oHG

c/o Schaeffler Sverige

Box 941

S-195 05 Arlandastad

Tel +46 (0)8 595 109 74

Fax +46 (0)8 595 109 75

www.Schaeffler-Aftermarket.com

