



SERVICE INFO – INA 0060



Визуальная разница междукоромыслами 422 0102 10 и гидрокомпенсаторами 420 0222 10

Автопроизводитель: Audi, Seat, Skoda, Volkswagen

Модели:

Audi: A3, A4, A5, A6, A8, Q5, Q7, TT

Seat: Altea, Exeo, Ibiza V

Skoda: Octavia, Superb, Yeti

VW: Golf V, Golf VI, Jetta III, Passat, Phaeton, Polo, Scirocco, Tiguan, Touareg, Multivan T5, Transporter T5

Двигатели: 1.6 TDI, 2.0 TDI, 2.5 TDI, 2.7 TDI, 3.0 TDI, 4.0 TDI, 4.2 TDI, 6.0 TDI

OE №:

(1) 059 109 417 J

059 109 417 G

(2) 059 109 521 G

03L 109 521

03L 109 521 A

Артикул:

(1) 422 0076 10 (заменен)

(1) 422 0102 10 (новый)

(2) 420 0221 10 (заменен)

(2) 420 0222 10 (новый)



Рис 1: Конструкция 1

При замене коромысла и гидрокомпенсатора обратите внимание, что возможно применение двух вариантов конструкции (см. рис 1 и 2).

В настоящий момент Schaeffler Automotive Aftermarket предоставляет версию, показанную на рис 2, которая может быть использован для замены версии, изображенной на рис. 1.



Рис 2: Конструкция 2

Замечание:

Всегда заменяйте оба компонента! Всегда заменяйте полный набор, если один из компонентов механизма компенсации клапанного зазора вышел из строя. Чтобы избежать повторного ремонта и дополнительных расходов заменяйте коромысло и гидрокомпенсатор одновременно.

Соблюдайте рекомендации автопроизводителя!

Необходимо больше информации? Мы можем помочь!

ООО „Шеффлер Украина“

Тел.: +380 (44) 520 – 13 – 80

Факс: +380 (44) 520 – 13 – 81

E-mail: info.ua@schaeffler.com

www.schaeffler-aftermarket.com.ua

INA 0060



SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET