

# SERVICE-INFO



## Смяна на обтяжни ролки 531 0037 10 и 531 0353 10 (задвижване на спомагателните възли) в 531 0241 10


**Автомобилен производител:**  
Citroen, Peugeot

**Модел:**  
**Citroen:** Berlingo, Saxo  
**Peugeot:** 106 I, 106 II, 306, partners

**Двигатели:** 1.0, 1.1, 1.4, 1.6

**ОЕ номера:** 6453 C5 (заменен)  
6453 G4 (заменен)  
6453 S4 (заменен)  
6453.S5 (нов)

**Артикулни номер:**  
531 0037 10 (заменен)  
531 0353 10 (заменен)  
531 0241 10 (нов)



**Снимка 1:** Илюстрация на отделните обтяжни ролки и техните различия

Двете обтяжни ролки с номера на част 531 0037 10 и 531 0353 10 (монтирани в предното задвижване на спомагателните възли) вече не се използват; те са заменени от частта с номер 531 0241 10.

### Легенда към фигура 1:

- (1) 531 0037 10
- (2) 531 0353 10
- (3) 531 0241 10
- (4) Шайба 8,4x19x4 мм

Schaeffler Automotive Aftermarket последва примера на производителите на превозни средства Citroen и Peugeot, които също замениха този продукт.

### Забележка:

За да компенсира разликата във височината, към обтяжна ролка 531 0241 10 е добавена и шайба с дебелина от 4 mm.



Спазвайте указанията на производителя на превозното средство!

Съответните резервни части ще намерите в нашия онлайн каталог на адрес [www.Schaeffler-Aftermarket.com](http://www.Schaeffler-Aftermarket.com) или в RepXpert на адрес [www.RepXpert.com](http://www.RepXpert.com).

Състояние към 07.2010  
**INA 0061**

Запазваме си правото за технически промени  
© 2010 Schaeffler Automotive Aftermarket

Всяка препратка към номера на резервна част за производителите на превозни средства е само за целите на сравнението.

