

SERVICE-INFO



Erstatning af strammeruller 531 0037 10 og 531 0353 10 (drivsystemet til hjælpeaggregater) for 531 0241 10

Bilernes producenter:

Citroen, Peugeot

Modeller:

Citroen: Berlingo, Saxo

Peugeot: 106 I, 106 II, 306, Partner

Motorer:

1.0, 1.1, 1.4, 1.6

OE-nr.:

6453.C5 (erstattet)

6453.G4 (erstattet)

6453.S4 (erstattet)


6453.S5 (aktuel)

Best. nr.:

531 0037 10

531 0353 10 (erstattet)

531 0241 10 (aktuel)



Figur 1: Skema over enkelte strammeruller og deres forskelle

Begge strammeruller med ordrenr. 531 0037 10 og 531 0353 10 (monteret i hjælpeaggregaternes drivsystem) er blevet erstattet med ordrenr. 531 0241 10.

På denne måde følger Schaeffler Automotive Aftermarket køretøjfabrikanterne Citroen og Peugeot, som også har lavet erstatningen.

Beskrivelse til figur 1:

(1) 531 0037 10

(2) 531 0353 10

(3) 531 0241 10

(4) Skive 8,4x19x4 mm

Bemærk:

En 4 mm skive er vedlagt til strammerulle 531 0241 10 for at udligne højdeforskellen.



Sørg for at overholde vejledningen fra køretøjfabrikanten!

De relevante reservedele kan De finde i vores onlinekatalog på www.Schaeffler-Aftermarket.com eller RepXpert på www.RepXpert.com.

Status af 07.2010

INA 0061

Tekniske ændringer forbeholdes

© 2010 Schaeffler Automotive Aftermarket

