

SERVICE-INFO



Az 531 0037 10 és az 531 0353 10 cikkszámú feszítőgörgők (segédberendezések meghajtása) cseréje az 531 0241 10 cikkszámúra

Gyártó: Citroën, Peugeot

Modellek:


Citroën: Berlingo, Saxo

Peugeot: 106 I, 106 II, 306, Partner

Motorok: 1.0, 1.1, 1.4, 1.6

OE számok: 6453.C5 (cserélt)
6453.G4 (cserélt)
6453.S4 (cserélt)
6453.S5 (aktuális)

Cikksz.: 531 0037 10 (cserélt)
531 0353 10 (cserélt)
531 0241 10 (aktuális)



1. ábra: Az egyes feszítőgörgők ábrázolása, azok különbségeivel

Az 531 0037 10 és az 531 0353 10 cikkszámú feszítőgörgők (a segédberendezések meghajtásába szerelve) megszűnnek és az 531 0241 10 helyettesíti.

Schaeffler Automotive Aftermarket ezzel követi a Citroën és a Peugeot gyárat, amelyknél szintén termékhelyettesítést hajtottak végre.

Jelmagyarázat az 1. ábrához:

- (1) 531 0037 10
- (2) 531 0353 10
- (3) 531 0241 10
- (4) Alátét 8,4x19x4 mm

Útmutatás:

A magasságkülönbség kiegyenlítésére az 531 0241 10 cikkszámú feszítőgörgőhöz egy 4 mm vastag alátétet mellékelnek.



Ügyeljen a jármű gyártójának előírásaira!

Megfelelő alkatrészeket az online katalógusunkban talál a **www.Schaeffler-Aftermarket.com** vagy a RepXpert-en a **www.RepXpert.com** honlapokon.

2010.07. állapot

INA 0061

Műszaki változtatás joga fenntartva

© 2010 Schaeffler Automotive Aftermarket

Amennyiben hivatkozás történik a járműgyártó alkatrészszámára, akkor az csak összehasonlításra szolgál.

