



SERVICE INFO – INA 0061



Замена натяжных роликов 531 0037 10 и 531 0353 10 (привод вспомогательных агрегатов) роликом 531 0241 10

Автопроизводитель: Citroen, Peugeot

Модели:

Citroen: Berlingo, Saxo

Peugeot: 106 I, 106 II, 306, Partner

Двигатели: 1.0, 1.1, 1.4, 1.6

ОЕ номер:

6453.C5 (заменен)

6453.G4 (заменен)

6453.S4 (заменен)

6453.S5 (новый)

Артикул:

531 0037 10 (заменен)

531 0353 10 (заменен)

531 0241 10 (новый)




Рис. 1: Иллюстрация натяжных роликов и их разница.

Два натяжных ролика под номерами 531 0037 10 и 531 0353 10 (устанавливаются на приводе вспомогательных агрегатов) сняты с производства; они заменены на натяжной ролик 531 0241 10.

Легенда к рис. 1:

(1) 531 0037 10

(2) 531 0353 10

(3) 531 0241 10

(4) прокладка 8.4x19x4 мм

Schaeffer Automotive Aftermarket следует за автопроизводителями Citroen и Peugeot, которые также внесли указанные изменения.

Замечание:

Для компенсации разницы в высоте каждый натяжной ролик 531 0241 10 комплектуется прокладкой толщиной 4 мм.

Соблюдайте рекомендации автопроизводителя!

Необходимо больше информации? Мы можем помочь!

ООО „Шеффлер Украина“

Тел.: +380 (44) 520 – 13 – 80

Факс: +380 (44) 520 – 13 – 81

E-mail: info.ua@schaeffler.com

www.schaeffler-aftermarket.com.ua

INA 0061



SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET