



SERVICE INFO – INA 0067



Kiristinpyörän 531 0203 20 asennusohjeet

Autonvalmistajat: Audi, Seat, Skoda, Volkswagen

Mallit:

Audi: A3, A4

Seat: Alhambra, Altea, Altea XL, Cordoba, Ibiza III, Leon, Toledo II, Toledo III

Škoda: Fabia, Octavia, Superb

VW: Bora, Caddy III, Golf IV, Golf V, Golf VI, Jetta III, New Beetle, Passat, Polo, Sharan, Touran, Multivan/Transporter T5

Moottorit: 1.6, 2.0, 2.0i

Tuotenumero: 531 0203 20
530 0171 10
530 0171 30




Kuva 2: Pinnapultti on oikein kierretty

Kiristinpyörää 531 0203 20 asennettaessa on varmistettava, että pinnapultin kierre (M10) on kierretty täysin sisään samalle tasolle moottorin lohkon kanssa. Kierre ei saa olla näkyvissä (ks. kuva 2).

Ellei pinnapulttia (M10) ole kierretty sisään oikein (ks. kuva 1), ei kiristinpyörä asetu tarkasti kosketuspinnalle moottorin lohossa ja siksi vahingoittuu. Pinnapultin ulkonevaan osaan kiristetty kiristinpyörä voi näyttää siltä kuin kiristys olisi suoritettu kunnolla.

Moottorin käydessä ja suurten voimien vaikuttaessa kiristinpyörään voi pinnapultti löystyä. Kiristinpyörän virheetön toiminta ei tällöin ole taattua.



Kuva 1: Pinnapultti ei ole oikein kierretty

Varmista ehdottomasti, että pinnapultin kierre on kierretty samalle tasolle moottorin lohkon kanssa! Välikepultin minkä tahansa muun asennon seurauksena voi olla kiristinpyörän virheellinen toiminta!

Noudata ajoneuvon valmistajan ohjeita!

Haluatko tietää enemmän? Voimme auttaa!

Schaeffler Finland OY

Tel. +358 (0)207 36 6204

Fax +358 (0)207 36 6205

info.fi@schaeffler.com

www.schaeffler.fi/aftermarket



SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

INA 0067