

SERVICE-INFO



Montage-instructie voor de spanrol 531 0203 20 in de tandriemkit 530 0171 10 en in de waterpompkit 530 0171 30

Fabrikanten:	Audi, Seat, Skoda, Volkswagen
Modellen:	
Audi:	A3, A4
Seat:	Alhambra, Altea, Altea XL, Cordoba, Ibiza III, Leon, Toledo II, Toledo III
Skoda:	Fabia, Octavia, Superb
VW:	Bora, Caddy III, Golf IV, Golf V, Golf VI, Jetta III, New Beetle, Passat, Polo, Sharan, Touran, Multivan/Transporter T5
Motoren:	1.6, 2.0, 2.0i
OE-nummers:	06A 109 479 (vervangen) 06A 109.479 A (vervangen) 06A 109 479 B (vervangen) 06A 109 479 C (vervangen) 06A 109 479 F (actueel)
Artikelnr.:	531 0203 20 530 0171 10 530 0171 30



Fig. 1: De tapbout is niet correct ingeschroefd.



Fig. 2: De tapbout is correct ingeschroefd.

Bij de montage van de spanrol 531 0203 20 moet er beslist op worden gelet dat de schroefdraad (M10) van de tapbout volledig vlak in motorblok is vastgeschroefd. Er mag geen schroefdraadgang meer zichtbaar zijn (zie Fig. 2).

Als de schroefdraad (M10) van de tapbout niet correct is ingedraaid (zie Fig. 1), dan ligt de spanrol niet over het hele oppervlak tegen het contactvlak van het motorblok en wordt deze hierdoor beschadigd. De tapbout dringt de spanrol binnen, waardoor de spanrol lijkt vastgeschroefd.

Bij lopende motor en de optredende hoge krachten op de spanrol kan dit ertoe leiden dat de tapbout losraakt. De functie van de spanrol is dan niet meer gegarandeerd.



Let er altijd op dat het uiteinde van de schroefdraad van de tapbout volledig vlak loopt met het motorblok! Elke andere positie van de tapbout kan leiden tot een storing van de spanrol!

Opgelet:

Gebruik bij het spannen van de tandriem een 6mm-inbussleutel om de ex-center te verdraaien.



Neem altijd de aanwijzingen van de autofabrikant in acht.

U vindt de overeenkomstige reserveonderdelen in onze onlinecatalogus op www.Schaeffler-Aftermarket.com of via RepXpert op www.RepXpert.com.

Versie 02.2011

INA 0067

Technische wijzigingen voorbehouden

© 2011 Schaeffler Automotive Aftermarket

Verwijzingen naar onderdeelnummers van autofabrikanten worden uitsluitend ter informatie gegeven.

Voor meer informatie:

Telefoon: +49(0)1801-753-333*

Fax: +49(0)6103-753-297

INA-AS@Schaeffler.com

www.Schaeffler-Aftermarket.de

*3,9 ct/min. vanuit het Duitse vaste net, mobiele oproepen max. 42 ct/min.

