



Změna materiálu vodicí kladky 532 0020 10

Výrobce: Citroën, Fiat, Lancia, Nissan, Peugeot, Rover

Modely:

Citroën: AX, Evasion, Saxo, Xantia, XM, Xsara, ZX

Fiat: Ulysse

Lancia: Zeta

Nissan: Micra

Peugeot: 106 I, 106 II, 306, 406, 605, 806

Rover: 100

Motorzy:

Citroën: 1.4 D, 1.5 D, 2.1 D, 2.1 TD, 1.8i 16V, 2.0, 2.0 16V, 2.0i 16V

Fiat: 2.0 16V, 2.1 TD

Lancia: 2.0 16V, 2.1 TD

Nissan: 1.5 D

Peugeot: 1.4 D, 1.5 D, 2.1 D, 2.1 TD, 1.8 16V, 2.0, 2.0 16V, 2.0 S16

Rover: 1.4 D, 1.5 D

OE-čísla:

Citroën: 0830.11 (nahrazeno)

0830.14 (nahrazeno)

0830.16 (nahrazeno)

0830.37 (aktuální)

Fiat: 9400830149 (nahrazeno)

9400830379 (aktuální)

Lancia: 9400830149 (nahrazeno)

9400830379 (aktuální)

Nissan: 13077-6F900 (nahrazeno)

13077-6F901 (aktuální)

Peugeot: 0830.11 (nahrazeno)

0830.14 (nahrazeno)

0830.16 (nahrazeno)

0830.37 (aktuální)

Rover: LHV100250 (nahrazeno)

LHV100080 (aktuální)

Objednací č.: 532 0020 10

Uvedená čísla náhradních dílů výrobců vozidel slouží pouze k účelům porovnání.



Obrázek 1: Dosavadní provedení z kovu



Obrázek 2: Nové provedení z plastu

V rámci neustálého vývoje našich produktů byl změněn materiál oběžného povrchu vodicí kladky 532 0020 10 z kovu na plast.

V přechodové fázi se může stát, že budou dodávány jak vodicí kladky z kovu, tak z plastu.

Pokyn:

Obě vodicí kladky jsou i přes své rozdílné provedení použitelné bez omezení pro vozidla uvedená v katalogu.



Dbejte údajů výrobců vozidel!

Příslušné náhradní díly naleznete v našem online katalogu na adrese www.Schaeffler-Aftermarket.com nebo v RepXpert na adrese www.RepXpert.com.

Stav 03.2011

INA 0070

Technické změny vyhrazeny

© 2011 Schaeffler Automotive Aftermarket

Schaeffler Automotive Aftermarket

Průběžná 74 a, 100 00 Praha

Tel. +420 267 298 601-3

Fax +420 267 298 600

www.Schaeffler-Aftermarket.com

Aftermarket.cz@Schaeffler.com

