



SERVICE INFO – INA 0073



Инструкция по установке рычага натяжителя 534 0110 20 с фиксирующим штифтом

Автопроизводитель:

Citroen, Fiat, Lancia,
Peugeot

Модели:

Citroen: Berlingo, C5, C8,
Evasion, Jumper, Jumpy,
Xantia, Xsara
Fiat: Ducato, Scudo, Ulysse
Peugeot: 206, 306, 406, 607,
806, 807, Boxer, Expert, Partner

Двигатели:

Citroen: 2.0 HDI, 2.2 HDI
Fiat: 2.0 JTD, 2.2 JTD
Lancia: 2.0 JTD, 2.2 JTD
Peugeot: 2.0 HDI, 2.2 HDI

Оригинальные OE-номера:

Citroen: 5751.55
Fiat: 9636355180 (заменен)
9634465780 (заменен)
9653522380 (новый)
Lancia: 9636355180 (заменен)
9634465780 (заменен)
9653522380 (новый)
Peugeot: 5751.55

Артикульный номер:

534 0110 20



Рис. 1: 534 0110 20 — Натяжитель INA с фиксирующим штифтом

При установке рычага натяжителя 534 0110 20 обязательно убедитесь в том, что фиксирующий штифт находится на месте до конца установки, пока ремень не установлен.

Заводские настройки натяжителя будут потеряны, если штифт удалить слишком рано. Силы воздействия рычага натяжителя слишком велики и вернуть обратно рычаг в некоторых случаях не получится.

Замечание!

Данная инструкция применима ко всем натяжителям с фиксирующим штифтом.

Соблюдайте рекомендации автопроизводителя!

Необходимо больше информации? Мы можем помочь!

ООО „Шеффлер Украина“

Тел.: +380 (44) 520 – 13 – 80

Факс: +380 (44) 520 – 13 – 81

E-mail: info.ua@schaeffler.com

www.schaeffler-aftermarket.com.ua



SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

INA 0073