

SERVICE-INFO



Kiinnityslevyllisen hihnankiristimen 531 0317 10 asennuksessa huomioitavaa

Ajoneuvo- valmistajat:

Audi, Seat, Škoda,
Volkswagen

Mallit:

Audi: A2
Seat: Altea, Arosa, Cordoba,
Ibiza III, Ibiza IV, Ibiza V,
Inca, Leon, Toledo II
Škoda: Fabia, Octavia, Praktik,
Roomster
Volkswagen: Bora, Caddy II, Caddy III,
Golf IV, Golf V, Golf VI,
Golf Plus, Lupo,
New Beetle, Polo

Moottorit: 1.4, 1.6

OE Nrot: 036 109 243 AB
(korvattu)
036 109 243 AD
(korvattu)
036 109 243 E
(korvattu)
036 109 243 L
(korvattu)
036 109 243 R
(korvattu)
036 109 243 AF
(korvattu)

Tuotenro INA: 531 0317 10



Kuva 1: 531 0317 10 - kiinnityslevyllinen hihnankiristin

Hihnankiristin (tuotenro INA. 531 0317 10) asennuksen yhteydessä on ehdottomasti varmistettava kiinnityslevyn oikea asento. Sen täytyy olla oikein sijoitettu sille tarkoitettuun kiinnityskohtaan moottorin lohkossa.

Kiinnityslevyn virheellinen asento voi aiheuttaa häiriöitä hihnankiristimen toimintaan.

Huomio:

KIINNITYSLEVYN ASENTO ON TÄRKEÄÄ HUOMIOIDA AINA KUN ASENNETAAN KIINNITYSLEVYLLISTÄ HIHNANKIRISTINTÄ.



Huomioi autonvalmistajan ohjeet!

Lisätietoja tuotteista ja soveltuvuuksista löytyy on-line luettelostamme www.Schaeffer-Aftermarket.com sekä RepXpert www.RepXpert.com.

Issued 05.2011

INA 0076

Technical subject to change

© 2011 Schaeffler Automotive Aftermarket

Viittaukset alkuperäisnumeroihin ovat viitteellisiä.

