

SERVICE-INFO



Schimbarea materialului din care este fabricată rola întinzătoare 531 0404 10

Producător auto:

Dacia, Nissan, Renault

Modele:

Dacia: Sandero

Nissan: Kubistar

Renault: Clio II, Clio III, Clio
Grandtour, Kangoo, Modus,
Thalia, Twingo

Motorizare:

Dacia: 1.2 16V

Nissan: 1.2 16V

Renault: 1.2 16V

Nr. OE:

Nissan: 13077-00QAG (înlocuiește)

13077-00QAL (nou)

Renault: 77 11 115 394 (înlocuiește)

82 00 035 827 (înlocuiește)

82 00 103 069 (înlocuiește)

82 00 454 895 (înlocuiește)

82 00 704 394 (nou)

Nr. identificare piesă:

531 0404 10



Fig. 1: Design anterior din metal



Fig. 2: New design made of plastic

Perfecționarea produselor noastre este un proces continuu. În acest sens am schimbat suprafața de contact a rolei întinzătoare 531 0404 10 care se fabrică acum din plastic, nu din metal.

Există posibilitatea ca, în perioada de tranziție, să furnizăm atât role de ghidare din metal cât și din plastic.

Notă:

În ciuda diferențelor de design, ambele role întinzătoare pot fi utilizate fără restricții la autovehiculele menționate în catalog.



Respectați specificațiile producătorului autovehiculului!

Referirea la numerele de identificare ale pieselor de schimb este făcută în scop strict comparativ.

Piese de schimb potrivite pot fi găsite în catalogul on-line la adresa **www.Schaeffler-Aftermarket.com** sau la **www.RepXpert.com**.

Publicat 06.2011

INA 0077

Informațiile prezente pot suferi modificări
© 2011 Schaeffler Automotive Aftermarket

