

SERVICE-INFO



Diferențe de ordin vizual ale fuliei de alternator cu sistem de rolă liberă 535 0218 10

Producător: Ford, Volvo

Modele:

Ford: Focus II

Volvo: S40 II, V50, C70 II

Motorizare:

Ford: 2.5 ST

Volvo: 2.4, 2.4 i, 2.4 D5, 2.5

Nr. identificare piesă:

535 0218 10




Fig. 1: Versiunea de producție




Fig. 2: Versiune post-vânzare

Două versiuni diferite de fulii de alternator cu sistem de rolă liberă pot fi montate pe autovehiculele menționate mai sus.

Fig. 1 prezintă fulia de alternator cu sistem de rolă liberă montată de către producător.

Fig. 2 prezintă fulia de alternator cu sistem de rolă liberă produsă de Departamentul post-vânzare al Schaeffler Automotive.

Notă:

Cele două fulii respectă întocmai specificațiile tehnice și diferă doar în ceea ce privește aspectul.



Fig. 3: Instrument special INA nr. piesă 400 0241 10

Demontarea/montarea fuliei de alternator cu sistem de rolă liberă se efectuează cu ajutorul unui instrument special (**Fig. 3**).



Respectați specificațiile producătorului autovehiculului!

Referirea la numerele de identificare ale pieselor de schimb este făcută în scop strict comparativ.

Piese de schimb potrivite pot fi găsite în catalogul on-line la adresa www.Schaeffler-Aftermarket.com sau la www.RepXpert.com.

Publicat 07.2011

INA 0079

Informațiile prezente pot suferi modificări
© 2011 Schaeffler Automotive Aftermarket

