

SERVICE-INFO



Визуални различия при механизъм за свободен ход на генератор 535 0218 10

Производител: Ford, Volvo

Модел:

Ford: Focus II

Volvo: S40 II, V50, C70 II


Двигатели:

Ford: 2.5 ST


Volvo: 2.4, 2.4 i, 2.4 D5, 2.5

Артикулни номер:

535 0218 10



Снимка 1: Производствен вариант



Снимка 2: Следпродажбен вариант

В споменатите по-горе модели могат да бъдат монтирани два различни варианта на механизъм за свободен ход на генератор.

Забележка:

И двата механизма за свободен ход на генератор отговарят напълно на техническите изисквания и се различават само по външния си вид.

На **Илюстрация 1** е показан производствен механизъм за свободен ход на генератор, която се монтира от съответния производител на превозното средство.



Снимка 3: Специализиран инструмент на INA, част #.400 0241 10

На **Илюстрация 2** е показан предлаган от Schaeffler Automotive Aftermarket механизъм за свободен ход на генератор, който е предназначен за пазара на резервни части.

За демонтажа и монтажа на механизма за свободен ход на генератор е необходим специализиран инструмент (**снимка 3**).



Спазвайте указанията на производителя на превозното средство!

Съответните резервни части ще намерите в нашия онлайн каталог на адрес www.Schaeffler-Aftermarket.com или в RepXpert на адрес www.RepXpert.com.

Състояние към 07.2011

INA 0079

Запазваме си правото за технически промени
© 2011 Schaeffler Automotive Aftermarket

