



SERVICE INFO – INA 0079



Визуальные отличия в шкиве генератора с обгонной муфтой 535 0218 10

Модели:

Ford: Focus II

Volvo: S40 II, V50, C70 II

Двигатели:

Ford: 2.5 ST

Volvo: 2.4, 2.4 i, 2.4 D5, 2.5

Артикульный номер: 535 0218 10




Рисунок 1: Производственная версия



Рисунок 2: Версия для вторичного рынка

На вышеуказанные модели могут устанавливаться два варианта шкива генератора с обгонной муфтой.

Рисунок 1 показывает производственную версию шкива генератора с обгонной муфтой, устанавливаемого на конвейере автопроизводителей.

Рисунок 2 показывает шкив генератора с обгонной муфтой, предлагаемый компанией Schaeffler Automotive Aftermarket для вторичного рынка.

Для замены шкива генератора с обгонной муфтой требуется специнструмент, показанный (на рис. 3).

Важно:

Указанные шкивы генератора с обгонной муфтой полностью совместимы по техническим характеристикам и отличаются только внешне.



Рисунок 3: Специнструмент INA 400 0241 10 400 0241 10

Соблюдайте рекомендации автопроизводителя!

Необходимо больше информации? Мы можем помочь!

ООО „Шеффлер Украина“

Тел.: +380 (44) 520 – 13 – 80

Факс: +380 (44) 520 – 13 – 81

E-mail: info.ua@schaeffler.com

www.schaeffler-aftermarket.com.ua



SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

INA 0079