



Informații cu privire la fulia de alternator cu sistem de rolă liberă 535 0219 10

Producător: Hyundai, Kia, Toyota

Modele:

Hyundai: Sonata V, Sonata VI
Kia: Magentis, Carens III
Toyota: Auris, Corolla, Corolla Verso

Motorizare:

Hyundai: 2.0, 2.0 CVVTi, 2.4, 2.4 GDI
Kia: 2.0, 2.0 CVVT, 2.4
Toyota: 1.4 D, 1.4 D-4D

Nr. OE:

Hyundai: 37321 - 25301
Kia: 37321 - 25301
Toyota: 27415 - 33050

Nr. identificare piesă:

535 0219 10




Fig. 1: Designuri anterioare Toyota (argintiu), Kia/Hyundai (negru)




Fig. 2: nou design

Departamentul post-vânzare al Schaeffler Automotive produce un tip de fulie de alternator cu sistem de rolă liberă (**Fig. 2**) compatibilă cu modelele menționate anterior.

Diferitele versiuni ale fuliei de alternator cu sistem de rolă liberă pot fi montate pe modelele menționate mai sus.

Fig. 1 prezintă cele două fulii de alternator cu sistem de rolă liberă montate de către producător.

Notă:

Noua fulie de alternator cu sistem de rolă liberă, produsă de Departamentul post-vânzare al Schaeffler Automotive, respectă specificațiile tehnice și diferă doar în ceea ce privește aspectul.

Demontarea/montarea fuliei de alternator cu sistem de rolă liberă se efectuează cu ajutorul unui instrument special (**Fig. 3**).



Fig. 3: Instrument special INA nr. piesă 400 0241 10



Respectați specificațiile producătorului autovehiculului!

Referirea la numerele de identificare ale pieselor de schimb este făcută în scop strict comparativ.

Piese de schimb potrivite pot fi găsite în catalogul on-line la adresa www.Schaeffler-Aftermarket.com sau la www.RepXpert.com.

Publicat 09.2011
INA 0080

Informațiile prezente pot suferi modificări
© 2011 Schaeffler Automotive Aftermarket