

SERVICE-INFO



Информация за механизъм за свободен ход на генератор 535 0219 10

Производител: Hyundai, Kia, Toyota

Модел:

Hyundai: Sonata V, Sonata VI

Kia: Magentis, Carens III

Toyota: Auris, Corolla, Corolla Verso

Двигатели:

Hyundai: 2.0, 2.0 CVVTi, 2.4, 2.4 GDI

Kia: 2.0, 2.0 CVVT, 2.4

Toyota: 1.4 D, 1.4 D-4D

OE номера:

Hyundai: 37321 - 25301

Kia: 37321 - 25301


Toyota: 27415 - 33050

Артикулни номер:


535 0219 10

На споменатите по-горе модели могат да се монтират различни варианти на механизъм за свободен ход на генератор.

На **Илюстрация 1** са показани два механизма за свободен ход на генератор, които са монтирани от съответния производител на превозни средства.



Снимка 1: Предишни конструкции Toyota (сребърна), Kia/Hyundai (черна)



Снимка 2: Нова конструкция

Schaeffler Automotive Aftermarket предлага **един** механизъм за свободен ход на генератор (**Илюстрация 2**), която покрива изброените модели и на тримата производителя.

Забележка:

Новият механизъм за свободен ход на генератор от Schaeffler Automotive Aftermarket отговаря на техническите изисквания във всяко отношение и се различава само визуално.

За демонтажа и монтажа на механизма за свободен ход на генератор е необходим специализиран инструмент (**снимка 3**).



Снимка 3: Специализиран инструмент на INA, част 400 0241 10



Спазвайте указанията на производителя на превозното средство!

Съответните резервни части ще намерите в нашия онлайн каталог на адрес www.Schaeffler-Aftermarket.com или в RepXpert на адрес www.RepXpert.com.

Състояние към 09.2011
INA 0080

Запазваме си правото за технически промени
© 2011 Schaeffler Automotive Aftermarket

