



Upute za ugradnju jedinice natezača Kat. Br. 534 0412 10

Proizvođač vozila:

Ford:

Modeli: Galaxy, Mondeo IV, S-Max

Motor: 1.8 TDCi

OE Br.: 6G9Q-6A228-BC/1425510
8G9Q-6A228-AA/1567809

Kat. Br.: 534 0412 10



Slika 1: Verzija br. 1



Slika 2: Verzija br. 2


U navedenim vozilima se tvornički ugrađuju dvije različite izvedbe jedinice natezača agregatnog pogona.

Izvedba br. 1 (**slika 1**) može se upotrebljavati u kombinaciji sa ublaživačem vibracija koljenastog vratila.

Izvedba br. 2 (**slika 2**) može biti ugrađena i u vozilima sa ublaživačem vibracija koljenastog vratila, a isto tako i u vozilima s fiksnom remenicom koljenastog vratila.

Schaeffler Automotive Aftermarket zbog toga nudi isključivo izvedbu br. 2 za jedinicu natezača.

Kod ugradnje jedinice natezača kat. br. 534 0412 10 iz asortimana kompanije Schaeffler Automotive Aftermarket neophodno je zamijeniti stare skinute vijke sa stare jedinice natezača novim vijcima (**slika 3**).



Slika 3: Vijci

Nadalje, kod motora s ublaživačem vibracija koljenastog vratila neophodno je provjeriti mehaničku ispravnost ublaživača kao i eventualna oštećenja na mjestu spoja gumenog i metalnog dijela.

Ukoliko je pak ublaživač vibracija koljenastog vratila oštećen, mora biti odmah zamijenjen novim.

Upozorenje:

Neophodno je koristiti nove vijke koji dolaze s jedinicom natezača!



Poštujte specifikacije proizvođača vozila!

Odgovarajuće rezervne dijelove ćete naći u našem on-line katalogu na adresi **www.Schaeffler-Aftermarket.com** ili u RepXpert na adresi **www.RepXpert.com**.

Izdano 09.2011

INA 0081

Pridržano pravo na tehničke izmjene

© 2011 Schaeffler Automotive Aftermarket

Ako je ovdje navedena referenca za brojeve rezervnih dijelova proizvođača, ovi brojevi služe samo za usporedbu.

Schaeffler Automotive Aftermarket

Ogrizovičeva 28 b
10000 Zagreb
Hrvatska
Tel.: +385 1 3701 944
aftermarket.hr@schaeffler.com
www.schaeffler-aftermarket.com

