

SERVICE-INFO



Monteringsanvisningar för spännrullesats 534 0412 10

Tillverkare: Ford

Modeller: Galaxy, Mondeo IV, S-Max

Motor: 1.8 TDCi

OE-nr.: 6G9Q-6A228-BC/1425510
8G9Q-6A228-AA/1567809

Best. nr. 534 0412 10



Bild 1: Version 1



Bild 2: Version 2

Hos de angivna fordonen finns två olika versioner av spänneheter till hjälppaggre-gatdriften monterade.

Version 1 (**bild 1**) kan användas såväl med dämpare mot vevaxelvibrationer.

Version 2 (**bild 2**) kan användas såväl med dämpare mot vevaxelvibrationer, som hos fordon med fast remskiva på vevaxeln.

Schaeffler Automotive Aftermarket marknadsför därför uteslutande spänneheter i version 2.

Vid montering av spänneheter 534 0412 10 från Schaeffler Automotive Aftermarket, skall de skruvar som tas bort från den gamla spänneheten ovillkorligen bytas ut mot nya skruvar (**bild 3**).




Bild 3: Skruvar

Hos fordon som har vibrationsdämpare monterad skall man förutom detta kontrollera att vibrationsdämparen hos vevaxeln är i gott skick och inte uppvisar skador i fogen gummi/metall.

Om dämparen mot vevaxelvibrationer är skadad skall den bytas ut.

OBS!

De skruvar som levereras med spänneheten skall ovillkorligen användas!



Iakttag fordonstillverkarens specifikationer!

Referens till tillverkarnas reservdelsnr. är endast avsedd att användas som jämförelse.

Aktuella reservdelar finns i vår onlinekatalog på www.schaeffler-aftermarket.com eller i RepXpert under www.repxpert.com.

Version 09.2011

INA 0081

Rätt till ändringar förbehålles

© 2011 Schaeffler Automotive Aftermarket

Schaeffler Automotive Aftermarket oHG

c/o Schaeffler Sverige

Box 941

S-195 05 Arlandastad

Tel +46 (0)8 595 109 74

Fax +46 (0)8 595 109 75

www.Schaeffler-Aftermarket.com

