




SERVICE INFO – INA 0083



Διορθωτικά μέτρα για θορύβους στην περιοχή του ιμάντα αξεσουάρ σε Ford Transit

Μοντέλα: Ford Transit
Έτος κατασκευής: 2000 - 2007
Κινητήρας: 2.0 D
Κωδικός ανταλλακτικού: 535 0223 10



Εικόνα 1: Αλλάζοντας μια συμπαγή τροχαλία σε μία τροχαλία με κασάνια



Εικόνα 2: Κατά την τοποθέτηση της τροχαλίας δυναμό με κασάνια σε ένα δυναμό Bosch, πρέπει να χρησιμοποιείται ένας αποστάτης με πλάτος 1.4 mm!

Λόγω των δυνατών, δυναμικών κινήσεων του ιμάντα πολύ – V, είναι πιθανό να παράγονται έντονοι θόρυβοι με συμπαγή τροχαλία δυναμό.

Σαν τεχνική λύση, η Schaeffler Automotive Aftermarket προσφέρει μια τροχαλία δυναμό με κασάνια OAP για αυτά τα αυτοκίνητα. Αυτό μειώνει τα δυναμικά φορτία στον ιμάντα αξεσουάρ, και αποτρέποντας έτσι το θόρυβο.

Προσοχή: Είναι σημαντικό να μελετηθούν οι οδηγίες που βρίσκονται μέσα.

Η Schaeffler Automotive Aftermarket συνιστά την μετασκευή των αυτοκινήτων που επηρεάζονται με μια τροχαλία δυναμό με κασάνια 535 0223 10.

Προσοχή στις οδηγίες του κατασκευαστή του οχήματος!

Ανταλλακτικά και τεχνικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο www.schaeffler-aftermarket.com ή στο www.RepXpert.com.