



SERVICE INFO – INA 0083



Apulaitekäytön alueelta

tulevan melun ehkäisy Ford Transit -malleissa


Autonvalmistajat: Ford

Malli: Transit

Valmistusvuosi: 2000 - 2007

Moottori: 2.0 D

Til. nrot: 535 0223 10



Kuva 1: Kiinteän hihnapyörän vaihto laturin vapaapyörään



Kuva 2: Asennettaessa laturin vapaapyörä Bosch-laturiin on käytettävä toimituksen mukana tulevaa 1,4 mm paksua välilevyä!

Moniurakiilahihnan voimakkaiden dynaamisten liikkeiden seurauksena voi autoissa, joissa on laturin kiinteä hihnapyörä, esiintyä voimakasta melua.

Teknisenä ratkaisuna on Schaeffler Automotive Aftermarketin tarjonnassa näihin autoihin sopiva laturin vapaapyörä. Se vähentää apulaitekäytön dynaamista kuormitusta ja rajoittaa siten melun syntyä.

Huomautus: On ehdottomasti noudatettava toimituksen mukana tulevia asennusohjeita!

Schaeffler Automotive Aftermarket suosittelee kyseisissä autoissa laturin kiinteän hihnapyörän vaihtamista laturin vapaapyörään 535 0223 10.

Noudata ajoneuvon valmistajan ohjeita!

Schaeffler Finland OY

Puhelin: +358 (0)207 36 6204

Faksi: +358 (0)207 36 6205

info.fi@schaeffler.com

www.schaeffler.fi

INA 0083



SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET