



Interval de înlocuire pentru kit-ul de reparații 535 0186 10

Producător: Volkswagen

Modele: Phaeton, Touareg,
Multivan T5, Transporter T5

Motorizare: 2.5 TDI, 5.0 TDI

Nr. OE: Fulie de alternator cu sistem
de rolă liberă (1)
070 903 201 E
Manșon de cuplare flexibil (2)
070 903 327 C (înlocuiește)
070 903 327 (nou)

Nr. identificare piesă:

Fulie de alternator cu sistem
de rolă liberă (1)
535 0118 10
Manșon de cuplare flexibil (2)
535 0185 10*
Kit de reparații (3)
535 0186 10

Producătorul autovehiculului specifică intervalul de înlocuire a fuliei de alternator cu sistem de rolă liberă 535 0118 10 (1 – Fig. 1) și a manșonului de cuplare 535 0185 10* (2 – Fig. 1).

Aceasta depinde de prezența filtrului de particule. Intervalul de înlocuire este 150.870 km pentru autovehicule diesel fără filtru de particule și 181.050 pentru autovehicule dotate cu filtru de particule. În cazul autovehiculelor menționate anterior, alternatorul și compresorul de aer condiționat trebuie demontate pentru a putea înlocui fulia și manșonul de cuplare.

Notă:

Producătorul autovehiculului menționează ca obligatorie înlocuirea fuliei de alternator odată cu schimbarea manșonului de cuplare!

Referirea la numerele de identificare ale pieselor de schimb este făcută în scop strict comparativ.




Fig. 1: Fulie de alternator cu sistem de rolă liberă, cu manșon de cuplare flexibil și ansamblu de roți dințate cilindrice

Alternatorul se demontează, montează sau înlocuiește doar împreună cu suportul de prindere! Separarea celor două componente va duce, inevitabil, la pierderea alinierii alternatorului și a fuliei acestuia, care va urma poziția ansamblului de roți dințate cilindrice. Alinierea nu poate fi refăcută cu ajutorul echipamentelor obișnuite!

Ilustrația din **Figure 1** prezintă așezarea elementelor componente ale ansamblului de roți dințate cilindrice la motoarele Volkswagen menționate.

Fulia de alternator cu sistem de rolă liberă 535 0118 10 (1) și manșonul de cuplare 535 0185 10* (2) sunt utilizate atât la alternator (ALT), cât și la compresorul de aer condiționat (AC).

Legendă fig. 1:

- (1) Fulie de alternator cu sistem de rolă liberă (535 0118 10)
- (2) Manșon de cuplare flexibil (535 0185 10)
- (3) Kit de reparații (535 0186 10)
- (CA) Pinion de distribuție
- (WP) Pompă de apă
- (CS) Distribuție arbore cotit
- (OP) Pompă ulei
- (ALT) Alternator
- (AC) Compresor aer condiționat

*) Nu este disponibil separat.



Respectați specificațiile producătorului autovehiculului!

Piesele de schimb potrivite pot fi găsite în catalogul on-line la adresa www.Schaeffler-Aftermarket.com sau la www.RepXpert.com.

Publicat 10.2011

INA 0084

Informațiile prezente pot suferi modificări
© 2011 Schaeffler Automotive Aftermarket

