



Διάστημα αντικατάστασης για το σετ επισκευής 535 0186 10

Κατασκευαστής: Volkswagen


Μοντέλο: Phaeton, Touareg,
Multivan T5, Transporter T5

Κινητήρας: 2.5 TDI, 5.0 TDI

Κωδικός OE: Τροχαλία δυνάμο με κασάνια (1)
070 903 201 E
Εύκαμπο χιτώνιο σύζευξης (2)
070 903 327 C (αντικαταστάθηκε)
070 903 327 (τρέχον)

Κωδικός ανταλλακτικού:

Τροχαλία δυνάμο με κασάνια (1)
535 0118 10
Εύκαμπο χιτώνιο σύζευξης (2)
535 0185 10*
Σετ επισκευής (3)
535 0186 10



Εικόνα 1: Τροχαλία δυνάμο με κασάνια με εύκαμπο χιτώνιο σύνδεσης και γρανάζι με ευθεία οδόντωση

Ο κατασκευαστής του αυτοκινήτου καθορίζει ένα διάστημα αλλαγής της τροχαλίας δυνάμο με κασάνια 535 0118 10 (**1 – εικόνα 1**) και του χιτωνίου σύζευξης (**2 – εικόνα 1**) στο πρόγραμμα συντήρησης του.

Αυτό εξαρτάται από το αν το αυτοκίνητο διαθέτει φίλτρο μικροσωματιδίων. Το διάστημα αντικατάστασης είναι τα 150.000 km για αυτοκίνητα χωρίς φίλτρο μικροσωματιδίων και 180.000 km για αυτοκίνητα με φίλτρο μικροσωματιδίων.

Στην περίπτωση των προαναφερθέντων αυτοκινήτων, το δυνάμο και ο συμπιεστής του κλιματισμού πρέπει να αφαιρούνται κατά την αντικατάσταση της τροχαλίας δυνάμο με κασάνια και του χιτωνίου σύζευξης.

Σημείωση:

Κατά την αντικατάσταση του χιτωνίου σύζευξης, ο κατασκευαστής του αυτοκινήτου αναφέρει πως πρέπει ταυτόχρονα να αντικαθίσταται πάντα και η τροχαλία δυνάμο με κασάνια.

Οι κωδικοί ανταλλακτικών του κατασκευαστή του οχήματος αναφέρονται μόνο για σύγκριση.

Το δυνάμο πρέπει να αφαιρείται, να επανατοποθετείται ή να αντικαθίσταται μαζί με το βραχίονα στήριξης. Ένας διαχωρισμός των δυο αυτών εξαρτημάτων θα οδηγήσει αναπόφευκτα στην απώλεια της βασικής ευθυγράμμισης του δυνάμο, καθώς η τροχαλία με κασάνια είναι ιδιαίτερα ευθυγραμμισμένη με τα γρανάζια ευθείας οδόντωσης. Η βασική ευθυγράμμιση δεν μπορεί να αποκατασταθεί με νορμάλ εξοπλισμό συνεργείου.

Η απεικόνιση στην **εικόνα 1** δείχνει τη διάταξη των διαφόρων εξαρτημάτων στη μετάδοση με τα γρανάζια ευθείας οδόντωσης στους συγκεκριμένους κινητήρες Volkswagen.

Η τροχαλία δυνάμο με κασάνια 535 0118 10 (1) και το χιτώνιο σύζευξης 535 0185 10* (2) χρησιμοποιούνται σε αυτό το σύστημα μετάδοσης και για το δυνάμο (ALT) και για το συμπιεστή του κλιματιστικού (AC).

Κλειδί στην εικόνα 1:

- (1) Τροχαλία δυνάμο με κασάνια (535 0118 10)
- (2) Εύκαμπο χιτώνιο σύζευξης 535 0185 10*
- (3) Σετ επισκευής (535 0186 10) (CA)
Γρανάζι εκκεντροφόρου (WP)
Γρανάζι αντλίας νερού (CS)
Γρανάζι χρονισμού στροφάλου (OP)
Δυνάμο (ALT)
Συμπιεστής κλιματισμού (AC)

*) Δεν είναι διαθέσιμο ξεχωριστά



Προσοχή στις οδηγίες του κατασκευαστή του οχήματος!

Κατάλληλα ανταλλακτικά θα βρείτε στον ηλεκτρονικό μας κατάλογο, διεύθυνση www.Schaeffler-Aftermarket.com, ή στο RepXpert, στην διεύθυνση www.RepXpert.com.

Έκδοση 10.2011

INA 0084

Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών
© 2011 Schaeffler Automotive Aftermarket