




SERVICE INFO – INA 0085



Erilaiset ohjainpyörät otto- ja dieselmoottorien kiristinyksikössä 534 0243 10

Mallit:
Mercedes-Benz: A 160 CDI (168.007)
tarkoitettu FIN J568589
A 170 CDI (168.008)
tarkoitettu FIN J568589
Moottorin koodi: OM 668.940, OM 668.941
Tuotenro INA: 534 0243 10
OE Nrot: A166 200 09 70



Kuva 1: Hihnankiristin 534 0243 10

Kiristinyksikössä on toimitettaessa ottomoottorilla varustettuihin autoihin tarkoitetut ohjainpyörät.


Esitetyissä dieselmoottoreissa käyttöä varten on vasen ohjainpyörä 532 0404 30 vaihdettava ohjainpyörään 532 0406 30 (kuva 1).

Dieselmoottoreihin tarkoitetun ohjainpyörän 532 0406 30 halkaisija on pienempi kuin ohjainpyörän 532 0404 30 (kuva 2).

Muut ominaisuudet, kuten esim. tiivisterenkaan väri, eivät ole merkityksellisiä virheettömälle toiminnalle ja siksi ne voivat vaihdella.

Dieselmoottoreihin tarkoitetut ohjainpyörät eivät kuulu toimitukseen ja ne on tilattava erikseen.

Ennen asennusta on ehdottomasti varmistettava, että kiristinyksikön asennetaan oikea ohjainpyörä!



Kuva 2: Ohjainpyörä 532 0404 30 ottomoottorilla varustettuihin autoihin (vasemmalla) ja ohjainpyörä 532 0406 30 dieselmoottorilla varustettuihin autoihin (oikealla)

Noudata ajoneuvon valmistajan ohjeita!

Lisätietoja tuotteista ja soveltuvuuksista löytyy on-line luettelostamme www.schaeffler-aftermarket.de sekä RepXpert www.repxpert.com

Schaeffler Automotive Aftermarket
c/o Schaeffler Finland Oy
puhelin: 0207 366204
info.fi@schaeffler.com

SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET



INA 0085