




SERVICE INFO – INA 0085



Különböző vezetőgörgők Otto- és dízelmotoroknál az 534 0243 10 cikkszámú feszítőegységen

Gyártó: Mercedes-Benz
 Modellek: A 160 CDI (168.007)
 a J568589 alvázsámaig
 A 170 CDI (168.008)
 a J568589 alvázsámaig
 Motorkód: OM 668.940, OM 668.941
 Cikksz.: 534 0243 10
 OE sz: A 166 200 09 70



1. ábra: Feszítőegység 534 0243 10

A feszítőegység kiszállítási állapotában az Otto-motorokhoz a vezetőgörgőkkel van ellátva.


A megnevezett dízelmotoroknál történő felhasználáshoz az 532 0404 30 cikkszámú bal oldali vezetőgörgőt le kell cserélni az 532 0406 30 cikkszámú vezetőgörgőre (1. ábra).

A dízelmotorokhoz való 532 0406 30 cikkszámú vezetőgörgő kisebb az átmérője mint az 532 0404 30 cikkszámú vezetőgörgőnek (2. ábra).

Más ismertetőjegyek, pl. a tömítőgyűrűk színe, a kifogástalan működés szempontjából nem számítanak és azokat variálni lehet.

A dízelmotorokhoz való vezetőgörgő nem része a szállítási csomagnak és külön kell megrendelni.

A beszerelés előtt feltétlenül ügyeljenek arra, hogy a helyes vezetőgörgő legyen a feszítőegységre felszerelve!



2. ábra: Az Otto-motorokhoz való 532 0404 30 cikkszámú vezetőgörgő (balra) és a dízelmotorokhoz való 532 0406 30 cikkszámú vezetőgörgő (jobbra)

Vegye figyelembe a járműgyártó előírásait!

Alkatrészek és műszaki információk a www.schaeffler-aftermarket.de vagy a www.RepXpert.com honlapokon találhatók.

SCHAEFFLER
 AUTOMOTIVE AFTERMARKET



INA 0085